

ÍTEM: 86

AVISO: 800015183

OM: 5011099.0

TAG: 110-HCU-T-101

DISCIPLINA: Estático

FAMILIA: Torres

DESCRIPCION CORTA: Inspeccion externa

ALCANCE: 1. Objeto de la intervención: Intervención externamente de la torre por mecanismo de daño CUI (Corrosión bajo aislamiento) 2. Actividades principales a ejecutar: * No requiere apertura de manhole. * Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en cuatro secciones de 2ft2 C/U , Dos (2) en fondo, una (1) intermedia y una (1) en la cima. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. - Instalación de puertos de inspección (inspection plug) 1 por cada anillo de la torre, en total 14 puertos de inspección a nivel de plataforma de 4", deben quedar sobre plataforma para evitar el armado de andamios. * Restitución de aislamiento y recubrimiento donde se retiró para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos.