

ÍTEM: 75

AVISO: 800015245

OM: 5010575.0

TAG: 110-HCU-D-010

DISCIPLINA: Estático

FAMILIA: Tambor

DESCRIPCION CORTA: nan

ALCANCE: 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección intrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhol Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2,3 mts). * Limpieza interna SP-3 (grata) a 180° en el cordón de soldadura entre el cuerpo/ cap CS-9. * Limpieza interna SP-12 (agua a presión) al distribuidor interno para inspección visual. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removió para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio para inspección interna y externa. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos.