

**ÍTEM:** 77

**AVISO:** 800015247

**OM:** 5011489.0

**TAG:** 110-HCU-D-012

**DISCIPLINA:** Estático

**FAMILIA:** Tambor

**DESCRIPCION CORTA:** Inspección externa

**ALCANCE:** 1. Objeto de la intervención: Inspección no intrusiva y Inspeccion externamente. 2. Actividades principales a ejecutar: \* Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente. \* Inspección del cuerpo del tambor externamente (No requiere trabajo mecánico). \* Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos.