

Nº:

674

Técnico:

Victor Correia

Data:

segunda-feira, 14-07-2025

Detalhes:

Foi ajustada a sensibilidade do alarme da loja.
Foi novamente feito reset ao sistema de contagem do parque fotovoltaico.
Identificada a avaria no sistema de enchimento automático das Pistas Foam, falta de polo negativo junto aos limites de nível no visor.
Substituição dos interruptores diferenciais das hottes do restaurante e do grill por interruptores diferenciais imunizados.

