

Nº:

1197

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sexta-feira, 03-10-2025

Detalhes:

Ligar aspiração.
Verificar tanques e wc.
Verificar avaria nas capsulas e substituir sensor da porta.
Fazer Backwash.