

Nº:

708

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sexta-feira, 18-07-2025

Detalhes:

Verificar wc.

Pintar letras de TVDE no estacionamento

Reparar torneira que se partiu a conexão.

Apertar torneira na copa do restaurante.

Fazer ligação para que a água chegue mais rápido ao aparelho de leitura e com isso seja mais eficiente na dosagem de cloro.