

Nº: 910

Técnico: Gilberto Lopes

Data: quinta-feira, 21-08-2025

Detalhes:

Verificar wc.

Montar a bomba 2 da elevação da torre e ligar.

Ajudar no estacionamento.

Verificar compressor das capsulas, o motor depois de arrancar perde força e para, desmontar motor para verificar a parte elétrica.

Ir buscar o compressor da oficina auto e colocar as capsulas em funcionamento, ate arranjar o outro.