

DÍA	MES	AÑO
10	08	25

<b>Cliente:</b>				<b>Solicitado por:</b>			
Almacenes Modernos de México				Ana Martínez			
<b>Domicilio:</b>		Calle Almacén #789, Parque Empresarial, Tlaquepaque, Jalisco					
<b>Tipo de Equipo:</b>	Eléctrico	<b>Marca:</b>	Crown	<b>Modelo:</b>	FC4500	<b>Serie:</b>	CRW-FC4500-24680

<b>TRABAJO REALIZADO</b>	
Reemplazo de espejo retrovisor dañado por impacto operativo	
<b>DAÑOS DETECTADOS</b>	
Daño de espejo rota	
<b>POSIBLES CAUSAS</b>	
Daño Operativo	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	
Cambio de espejo	
<b>PUNTOS DE OPERACIÓN</b>	
VELOCIDAD DE AVANCE	12 Km/h
FUNCIONES AUXILIARES OPERANDO	Sí
PARO EMERGENCIA DENTRO DE ESPECIFICACIONES	Sí

SISTEMA	OBJETO DE INSPECCIÓN	OK	N/A	R
ESTRUCTURAL	GOLPES DEFORMACIONES	X		
	SOLDADURA FISURADAS		X	
	TORNILLERÍA COMPLETA Y FIJA	X		
	PARTES SUELTAS/FRACTURADAS			X
	DELANTERAS	X		
RUEDAS	TRASERAS	X		
	TRACCIÓN	X		
	DIFERENCIAL		X	
	CAJA POSTERIOR DIRECCIÓN	X		
	FRENOS	X		
SEGURIDAD	EXTINTOR	X		
	PARO DE EMERGENCIA	X		
	TORRETA	X		
	ALARMA DE TRASLADO	X		
	SILBATO/CLAXON	X		
	ESPEJO RETROVISOR			X
	CONECTORES BATERÍA Y GAS	X		
FUNCIONALES	INDICADORES	X		
	ELEVACIÓN	X		
	INCLINACIÓN	X		
	DESPLAZAMIENTO LATERAL		X	
	ACCESORIOS	X		
	DIRECCIÓN HIDRAULICA	X		
	FRENOS		X	
FUGAS DE ACEITE	FONDO DE ESTACIONAMIENTO	X		
	FONDO DE 5 HORAS	X		
	EMERGENCIA EN PISO		X	
	MANGUERAS	X		
	CILINDROS DE ELEVACIÓN	X		
	CILINDROS DE INCLINACIÓN	X		
	DESPLAZAMIENTO LATERAL		X	
	ACCESORIOS		X	

<b>COMENTARIOS DEL TÉCNICO</b>			
Equipo operando correctamente			
<b>REFACCIONES Y CONSUMIBLES APLICADOS</b>		<b>TIEMPO DE MANO DE OBRA</b>	
Espejo retrovisor	1	Fecha	10/8/2025
		Hora Entrada	9:00
		Hora Salida	10:30
		Total Horas	1.5
<b>SELLO DE LA EMPRESA</b>		<b>CONFORMIDAD AUTORIZADA</b>	
TÉCNICO DE SERVICIO QUE VALORÓ LA INSPECCIÓN: Omar Ivan Lopez Ramírez		CLIENTE	