

DÍA	MES	AÑO
15	01	25

Cliente:		Solicitado por:			
Industrial Solutions S.A. de C.V.		Juan Pérez			
Domicilio:	Av. Industrial #123, Zona Industrial, Guadalajara, Jalisco				
Tipo de Equipo:	Combustión	Marca:	Toyota	Modelo:	FG25
		Serie:	TOY-FG25-12345		

TRABAJO REALIZADO	
Reemplazo de espejo retrovisor, cambio de aceite hidráulico, filtros y inspección preventiva completa según especificaciones del fabricante	
DAÑOS DETECTADOS	
Daño de espejo roto - fuga menor en sistema hidráulico en conexiones	
POSIBLES CAUSAS	
Desgaste por Vida Util	
ACTIVIDADES REALIZADAS	
Cambio de espejo retrovisor, reemplazo de aceite hidráulico, cambio de filtros, reparación de conexiones, inspección general completa del equipo según manual	
PUNTOS DE OPERACIÓN	
VELOCIDAD DE AVANCE	12 Km/h
FUNCIONES AUXILIARES OPERANDO	Sí
PARO EMERGENCIA DENTRO DE ESPECIFICACIONES	Sí

SISTEMA	OBJETO DE INSPECCIÓN	OK	N/A	R
ESTRUCTURAL	GOLPES DEFORMACIONES	X		
	SOLDADURA FISURADAS		X	
	TORNILLERÍA COMPLETA Y FIJA	X		
	PARTES SUELTAS/FRACTURADAS	X		
	DELANTERAS	X		
	TRASERAS	X		
RUEDAS	TRACCIÓN	X		
	DIFERENCIAL	X		
	CAJA POSTERIOR DIRECCIÓN	X		
	FRENOS	X		
SEGURIDAD	EXTINTOR	X		
	PARO DE EMERGENCIA	X		
	TORRETA	X		
	ALARMA DE TRASLADO	X		
	SILBATO/CLAXON	X		
	ESPEJO RETROVISOR			X
	CONECTORES BATERÍA Y GAS	X		
FUNCIONALES	INDICADORES	X		
	ELEVACIÓN	X		
	INCLINACIÓN	X		
	DESPLAZAMIENTO LATERAL		X	
	ACCESORIOS	X		
	DIRECCIÓN HIDRÁULICA	X		
	FRENOS	X		
	FONDO DE ESTACIONAMIENTO	X		
FUGAS DE ACEITE	FONDO DE 5 HORAS	X		
	EMERGENCIA EN PISO		X	
	MANGUERAS			X
	CILINDROS DE ELEVACIÓN	X		
	CILINDROS DE INCLINACIÓN	X		
	DESPLAZAMIENTO LATERAL		X	
	ACCESORIOS	X		

COMENTARIOS DEL TÉCNICO			
Equipo operando correctamente después del mantenimiento preventivo. Se realizaron todas las verificaciones según manual del fabricante.			
REFACCIONES Y CONSUMIBLES APLICADOS		TIEMPO DE MANO DE OBRA	
Espejo retrovisor	1	Fecha	15/01/25
Aceite hidráulico	4L	Hora Entrada	09:30
Filtro de aceite	1	Hora Salida	11:45
		Total Horas	2.25
SELLO DE LA EMPRESA		CONFORMIDAD AUTORIZADA	
Técnico de servicio que valoró la inspección: Victor Angel Lopez Romero		CLIENTE	