

REPORTE DE SERVICIO
#3

DÍA	MES	AÑO
10	08	25

Reporte elaborado por: Omar Ivan Lopez Ramirez (Jefe de Servicio)

Cliente:				Solicitado por:			
Almacenes Modernos de México				Ana Martínez			
Domicilio:		Calle Almacén #789, Parque Empresarial, Tlaquepaque, Jalisco					
Tipo de Equipo:	Eléctrico	Marca:	Crown	Modelo:	FC4500	Serie:	CRW-FC4500-24680

TRABAJO REALIZADO
Reemplazo de espejo retrovisor dañado por impacto operativo
DAÑOS DETECTADOS
Daño de espejo rota
POSIBLES CAUSAS
Daño Operativo
ACTIVIDADES REALIZADAS
Cambio de espejo
PUNTOS DE OPERACIÓN
VELOCIDAD DE AVANCE 12 Km/h
FUNCIONES AUXILIARES OPERANDO Sí
PARO EMERGENCIA DENTRO DE ESPECIFICACIONES Sí

SISTEMA	OBJETO DE INSPECCIÓN	OK	N/A	R
ESTRUCTURAL	GOLPES DEFORMACIONES	X		
	SOLDADURA FISURADAS		X	
	TORNILLERÍA COMPLETA Y FIJA	X		
	PARTES SUELTAS/FRACTURADAS			X
	DELANTERAS	X		
	TRASERAS	X		
RUEDAS	TRACCIÓN	X		
	DIFERENCIAL		X	
	CAJA POSTERIOR DIRECCIÓN	X		
	FRENOS	X		
SEGURIDAD	EXTINTOR	X		
	PARO DE EMERGENCIA	X		
	TORRETA	X		
	ALARMA DE TRASLADO	X		
	SILBATO/CLAXON	X		
	ESPEJO RETROVISOR			X
	CONECTORES BATERÍA Y GAS	X		
FUNCIONALES	INDICADORES	X		
	ELEVACIÓN	X		
	INCLINACIÓN	X		
	DESPLAZAMIENTO LATERAL		X	
	ACCESORIOS	X		
	DIRECCIÓN HIDRÁULICA	X		
	FRENOS		X	
	FONDO DE ESTACIONAMIENTO	X		
FUGAS DE ACEITE	FONDO DE 5 HORAS	X		
	EMERGENCIA EN PISO		X	
	MANGUERAS	X		
	CILINDROS DE ELEVACIÓN	X		
	CILINDROS DE INCLINACIÓN	X		
	DESPLAZAMIENTO LATERAL		X	
	ACCESORIOS		X	

COMENTARIOS DEL TÉCNICO	
Equipo operando correctamente	
REFACCIONES Y CONSUMIBLES APLICADOS	TIEMPO DE MANO DE OBRA
Espejo retrovisor 1	Fecha 10/8/2025
	Hora Entrada 9:00
	Hora Salida 10:30
	Total Horas 1.5
SELLO DE LA EMPRESA	CONFORMIDAD AUTORIZADA

TÉCNICO

CLIENTE