

数字电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

第一章 基本知识

主讲教师 | 于俊清

01

■ 提纲



数字信号与系统



数制及其转换



带符号二进制数的代码表示



几种常用的编码

问题

还有更合理的表示方法吗？



常用机器码



机器码

模的概念



“模”是指一个计量系统的计数范围



如时钟的计量范围是 $0 \sim 11$ ，模=12



计算机也可以看成一个计量系统，它也有一个计量范围，即都存在一个“模”



表示 n 位的计算机计量范围是 $0 \sim 2^n - 1$ ，模= 2^n



“模”实质上是计量系统产生“溢出”的量，它的值在计量系统上表示不出来，计量系统上只能表示出模的余数



任何有模的计量系统，均可化减法为加法运算



补码的特征




标准时间3点整，有一只表的当前时间为11点，如何校准时间？



方法一：

顺时针转4个小时



方法二：

逆时针转8个小时



■ 补码的特征



结论：两种方法是等效的，这种关系记作：

$$-8 = 4 \pmod{12}$$



含义：-8与4对模12是互补的，或者说以12为模时-8的补码为4



模（或称模数）：一个计量系统的范围，记作mod或M



同理，模为12时，-2的补码是10，-5的补码是7



补码表示法

整数补码的定义

$$[X]_{\text{补}} = \begin{cases} X & 0 \leq X < 2^n \\ 2^{n+1} + X & -2^n < X \leq 0 \end{cases}$$

小数补码的定义

$$[X]_{\text{补}} = \begin{cases} X & 0 \leq X < 1 \\ 2 + X & -1 < X \leq 0 \end{cases}$$

补码表示法



符号位与原码相同



负数的补码的符号位为1，数值位为其反码的末位加1



例如： $[-1010]_{\text{补}} = [-1010]_{\text{反}} + 1 = 10101 + 1 = 10110$



对于0，在补码中的定义下只有一种表示形式：

$$[+0.00\dots0]_{\text{补}} = [-0.00\dots0]_{\text{补}} = 0.00\dots0$$

补码的意义

计算机中的数据
受字长的限制，
数据的运算属于
有模运算

计算结果直接丢
掉进位

可以将减法转为
加法运算

计算机中可只设
置加法器，从而
可简化设计、降
低成本

求补码举例

例



若 $X = 0.1010$, 则 $[X]_{\text{补}} = 0.1010$



若 $X = -0.1010$, 则 $[X]_{\text{补}} = 2 - 0.1010 = 1.0110$



若 $X = 1010$, 则 $[X]_{\text{补}} = 01010$



若 $X = -1010$, 则 $[X]_{\text{补}} = 2^5 - 1010$
 $= 10000 - 1010 = 10110$

带符号数的原码、反码和补码表示

| | 原码 | 反码 | 补码 | | 原码 | 反码 | 补码 |
|----|------|------|------|----|------|------|------|
| +0 | 0000 | 0000 | 0000 | -0 | 1000 | 1111 | 0000 |
| +1 | 0001 | 0001 | 0001 | -1 | 1001 | 1110 | 1111 |
| +2 | 0010 | 0010 | 0010 | -2 | 1010 | 1101 | 1110 |
| +3 | 0011 | 0011 | 0011 | -3 | 1011 | 1100 | 1101 |
| +4 | 0100 | 0100 | 0100 | -4 | 1100 | 1011 | 1100 |
| +5 | 0101 | 0101 | 0101 | -5 | 1101 | 1010 | 1011 |
| +6 | 0110 | 0110 | 0110 | -6 | 1110 | 1001 | 1010 |
| +7 | 0111 | 0111 | 0111 | -7 | 1111 | 1000 | 1001 |

■ 求补码？



$$X = 0.11111111, [X]_{\text{补}} = ?$$

$$[X]_{\text{补}} = 0.11111111$$



$$X = -0.11111111, [X]_{\text{补}} = ?$$

$$[X]_{\text{补}} = 1.00000000 + 0.00000001 = 1.00000001$$



$$X = -0.10101001, [X]_{\text{补}} = ?$$

$$[X]_{\text{补}} = 1.01010110 + 0.00000001 = 1.01010111$$

负数的补码加法

假设字长为8bits



十进制运算： $(-1)_{10} + (-1)_{10} = (-2)_{10}$



二进制运算

$$\begin{aligned} & (-1)_{10} + (-1)_{10} \\ &= (10000001)_{\text{原码}} + (10000001)_{\text{原码}} \\ &= (11111111)_{\text{补码}} + (11111111)_{\text{补码}} \\ &= (\textcolor{red}{1}11111110)_{\text{补码}} \\ &= (11111110)_{\text{补码}} = (-2)_{10} \end{aligned}$$

符号位进位直接丢掉

补码的减法




十进制运算： $(1)_{10} - (2)_{10} = (-1)_{10}$



二进制运算

$$\begin{aligned} & (1)_{10} - (2)_{10} \\ &= (1)_{10} + (-2)_{10} \\ &= (00000001)_{\text{原码}} + (10000010)_{\text{原码}} \\ &= (00000001)_{\text{补码}} + (11111110)_{\text{补码}} \\ &= (11111111)_{\text{补码}} \\ &= (-1)_{10} \end{aligned}$$

正确



补码的减法



十进制运算： $(1)_{10} - (1)_{10} = (0)_{10}$



二进制运算

$$\begin{aligned} & (1)_{10} - (1)_{10} \\ &= (1)_{10} + (-1)_{10} \\ &= (00000001)_{\text{原码}} + (10000001)_{\text{原码}} \\ &= (00000001)_{\text{补码}} + (11111111)_{\text{补码}} \\ &= (100000000)_{\text{补码}} \\ &= (00000000)_{\text{补码}} = (0)_{10} \end{aligned}$$

符号位进位丢弃
合理



■ 常用机器码



机器码

■ 机器数的应用

机器数的应用



补码的加减法比较方便，得到了广泛应用



目前计算机中广泛采用补码表示



少数机器采用原码进行存储和传输，
计算时用补码表示



■ 机器码的求法对比

| 机器码 | 真值为正数 | 真值为负数 |
|-----|------------|----------------|
| 原 码 | 符号位为0，等于真值 | 符号为1，等于真值 |
| 反 码 | 符号位为0，等于真值 | 符号为1，逐位取反 |
| 补 码 | 符号位为0，等于真值 | 符号为1，逐位取反，末位加1 |

■ 机器码的求法对比

| 真 值 | +10001111 | -10001111 | +0.10011111 | -0.10001111 |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 原 码 | 010011111 | 110011111 | 0.10011111 | 1.10011111 |
| 反 码 | 010011111 | 101100000 | 0.10011111 | 1.01100000 |
| 补 码 | 010011111 | 101100001 | 0.10011111 | 1.01100001 |
| <p>三种表示方法均有符号位和数值位两部分，符号位都是用1表示“负”，用0表示“正”，而数值位各不相同</p> | | | | |

数字电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

谢谢，祝学习快乐！

主讲教师 | 于俊清

01