

Relatório: CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_700-CHZ-247-AT-FL09_0

Obra: PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR

Empresa Executante: CONSÓRCIO CONSAG UCR

Contrato: 5900.0130869.25.2

Cliente: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A

Data de Criação: 03/11/2025

Código: 0014643

Relatório: 6

Item do Critério de Aceitação: 3.1.1.1

Código do Relatório: RIR

Documentos de referência: DE-5290.00-22212-700-CHZ-247_B

Código da Disciplina: ELE

TAG: 700-CHZ-247-AT-FL09

Relatório: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MALHA DE ATERRAMENTO EXISTENTE

Responsável pelo Preenchimento

Nome: Ana Ligia da Cruz Borges

Matrícula: 016051782

Data: 03/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

ENGENHARIA

Itens Verificados

O Databook foi disponibilizado pela Petrobras?

Inspeções

NA (13/11/2025 14:22)



Responsável pela Inspeção

Nome: Reinaldo da Silva

Matrícula: 2280000106 | FIRJAN-4265 | Função: Inspetor de Elétrica e Instrumentação

Empresa Executante:

Data: 13/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

IDENTIFICAÇÃO

Itens Verificados


Inspeções



Evidências - Trecho



Evidências - Local



Responsável pela Inspeção
Nome: Reinaldo da Silva
Matrícula: 2280000106 | FIRJAN-4265 | **Função:** Inspetor de Elétrica e Instrumentação
Empresa Executante:
Data: 13/11/2025
Assinado digitalmente via usuário e senha

VERIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| Itens Verificados | Inspeções | |
|--|------------------------|---|
| Cabos e hastes estão conforme projeto e isentas de avarias? | Sim (13/11/2025 14:28) | ✓ |
| As caixas de inspeção estão conforme definido em projeto? | NA (13/11/2025 14:28) | ✓ |
| As tampas das caixas de inspeção são apropriadas e estão integras? | NA (13/11/2025 14:28) | ✓ |

| | | |
|--|------------------------|---|
| As buchas de acabamento estão aterradas? | NA (13/11/2025 14:28) | ✓ |
| As descidas do SPDA estão protegidas por tubo de PVC conforme projeto? | NA (13/11/2025 14:28) | ✓ |
| Os cabos do SPDA não estão em contato com a estrutura protegida? | NA (13/11/2025 14:28) | ✓ |
| Os detalhes de aterramento atendem a N-300? | Sim (13/11/2025 14:28) | ✓ |
| A infraestrutura esta aterrada conforme projeto e integra? | Sim (13/11/2025 14:28) | ✓ |

**Responsável pela Inspeção**

INSTRUMENTOS DE TESTES

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Instrumento | XXXX (13/11/2025 14:28) | ✓ |
| Certificado de calibração | XXXX (13/11/2025 14:28) | ✓ |
| Data de validade da calibração | 13/11/2025 (13/11/2025 14:28) | ✓ |
| Algo a acrescentar na inspeção? | Não (13/11/2025 14:28) | ✓ |

Responsável pela Inspeção
Nome: Reinaldo da Silva
Matrícula: 2280000106 | FIRJAN-4265 | **Função:** Inspetor de Elétrica e Instrumentação
Empresa Executante:
Data: 13/11/2025
Assinado digitalmente via usuário e senha

Validação
Nome: Jadeir da Silva Souza
Matrícula: 2280000156 | Firjan - 1043 SNQC - 30471 | **Função:** SUPERVISOR DE QUALIDADE
Data: 20/11/2025
Assinado digitalmente via autenticação em duas etapas (usuário/senha e token enviado por e-mail)