

RECLAMO DE GARANTIA

FECHA (DD/MM/AA)	15/07/2014 PUE-14036 OS-232
-----------------------------	-----------------------------

DATOS DEL CLIENTE
SALVADOR FRANCO ESPINOZA

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE
(No bombea) Dejo de bombear y al sacarla de la efluente registro una temperatura excesiva por lo que la retiramos del lugar, se lavó para su chequeo. Tiempo de trabajo 30 minutos.

DESCRIPCION DEL EQUIPO
Bomba p/drenaje Myers 1/2 hp 115V alta carga 1f con flotador, desc. 2 Plg.

DATOS DEL EQUIPO	
CODIGO	MW50-11P
FOLIO	-

INFORMACION PARA MOTORES Y TANQUES HIDRONEUMATICOS	
MODELO	-
ESPECIFICACION	-
SERIE/MANUF	-

INFORMACION SOBRE LA REPARACION DEL EQUIPO (DIAGNOSTICO DEL EQUIPO)
Impulsor atascado de lodo y piedras, en la parte de arriba presenta fuga de aceite misma que se reparo. Se entrega equipo trabajando normal a 8.6 amp.

REFACCIONES UTILIZADAS

CODIGO DE PARTE	DESCRIPCION	CANT	PRECIO LISTA	IMPORTE
-	Servicio de revisión y reparación.	1	-	\$340.00

REPARACION EFECTUADA

CODIGO	CONCEPTO	TIEMPO	MONTO	
-	-	-	DESCUENTO	
			SUBTOTAL	\$340.00
			MANO DE OBRA	
			I.V.A.	\$54.40
			TOTAL	\$394.40

FECHA REPARACION	
GARANTIA EFECTUADA POR CENTRO DE SERVICIO	COSTO DE MANO DE OBRA

FECHA ENTREGADA Y NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

EN CASO DE PROCEDENCIA DE GARANTIA ESPECIFIQUE DETALLADAMENTE LAS CAUSAS