

MONTERREY, N.L. 14 / MAYO / 2014

A QUIEN CORRESPONDA:

REPORTE INSPECCION A BOMBA DE CALOR

CON RESPECTO A VISITA A DOMICILIO , MAPLE # 440 , COL. SANTA ENGRACIA , PARA LA REVISION DE UNA BOMBA DE CALOR MARCA PÉNTAIR MODELO ULTRATEMP # 110 . SOLICITADA POR ARQ. SALVADOR ZUÑIGA A. Y REALIZADA LA SEMANA ANTEPASADA , REPORTAMOS QUE LA FALLA DE LA BOMBA ESTA EN EL COMPRESOR , PUES ESTA " AMARRADO " .

EL ABANICO ESTA FUNCIONANDO , PERO EL COMPRESOR , NO ARRANCA , EL AÑO PASADO SE REPARO (CAMBIO) EL CAPACITOR , YA QUE SE REPORTO LA FALLA DE QUE NO ESTABA " CALENTANDO EL AGUA " , Y SEGÚN LA REVISION , DETECTAMOS FALLA EN EL CAPACITOR , POR LOS RESULTADOS QUE VEMOS (AHORA LA FALLA DEL COMPRESOR) CONCLUIMOS QUE ESTE COMPRESOR NUNCA TRABAJO EFICIENTEMENTE , Y QUE DEBIDO A ESTO AFECTO EL CAPACITOR . POR LO CUAL EL DIAGNOSTICO DEL AÑO PASADO FUE INCOMPLETO , YA QUE SOLO SE REPORTO MAL FUNCIONAMIENTO EN EL CAPACITOR , Y SE OMITIO REPORTAR MAL FUNCIONAMIENTO EN EL COMPRESOR .



ING. JOSE JUAN DIAZ RODRIGUEZ