



Fecha: martes 23 de febrero de 2016

EQUIPO :	20AQD05121	FOLIO:	
PROBLEMA:	SUCCION DAÑADA, MOTOR DAÑADO	DATA CODE:	15C0431
CLIENTE:	GRUPO NOVEN SA DE CV		
CLIENTE NOVEN:			
REF.:	VICTOR ROSALES AVILA	E-MAIL:	vrosalesa@novem.com.mx

DICTAMEN

1.- SE SOMETIO EL EQUIPO A DESARME Y SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- EL CUERPO DE BOMBEO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO.
- LA FLECHA DEL MOTOR PRESENTA DAÑO, YA QUE LA SUCCION ESTA DEGOLLADA Y EL BUJE DE LA FLECHA SE ENCUENTRA EN LA MISMA PIEZA. PROVOCANDO QUE EL SELLO MECANICO SE MOVIERA DE LUGAR PROVOCANDO LA ENTRADA DE AGUA AL MOTOR ELECTRICO.
- NO HAY RASGOS DE CALENTAMIENTO QUE PUDIERAN HABER PROVOCADO EL DAÑO EN SUCCION.

POSIBLES CAUSAS DEL FALLO:

- DEFECTO DE FABRICA EN LA SUCCION

DICTAMEN FINAL: EL EQUIPO SI PROCEDE A GARANTIA.

REVISION ELABORADA POR: Tec. Luis Felipe Muñoz Frausto.

NOMBRE Y FIRMA

ESTOY TOTALMENTE CONFORME QUE AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO; SE RECIBIO EL EQUIPO REPARADO, PROBADO O DICTAMINADO POR PARTE DE LA EMPRESA HIDROKINESIS, EN LAS CONDICIONES QUE DESCRIBE LA MISMA EMPRESA. ASI MISMO QUEDA CLARO QUE EL EQUIPO DESCRITO FUE ENTREGADO EN LA EMPRESA NOVEN S.A. DE C.V CON NOMBRE Y DIRECCION FISCAL MOSTRADA EN LA PRESENTE.