



Fecha: martes 23 de febrero de 2016

| | | | |
|----------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| EQUIPO : | 20AQD05121 | FOLIO: | |
| PROBLEMA: | SUCCION DAÑADA, MOTOR DAÑADO | DATA CODE: | 15C0407 |
| CLIENTE: | GRUPO NOVEN SA DE CV | | |
| CLIENTE NOVEN: | | | |
| REF.: | VICTOR ROSALES AVILA | E-MAIL: | vrosalesa@novem.com.mx |

DICTAMEN

1.- SE SOMETIO EL EQUIPO A DESARME Y SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- EL CUERPO DE BOMBEO DE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO.
- LA FLECHA DEL MOTOR PRESENTA DAÑO YA QUE LA SUCCION SUJETA EL BUJE INFERIOR DE LA FLECHA
- LA SUCCION SE ENCUENTRA DAÑADA, NO PRESENTA RASGOS DE GOLPES QUE PROVOCARAN LA AVERIA.
- NO HAY RASGOS DE CALENTAMIENTO QUE PUDIERAN HABER PROVOCADO EL DAÑO EN SUCCION.

POSIBLES CAUSAS DEL FALLO:

- DEFECTO DE FABRICA EN LA SUCCION

DICTAMEN FINAL: EL EQUIPO SI PROCEDE A GARANTIA.

REVISION ELABORADA POR: Tec. Luis Felipe Muñoz Frausto.

NOMBRE Y FIRMA

ESTOY TOTALMENTE CONFORME QUE AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO; SE RECIBIO EL EQUIPO REPARADO, PROBADO O DICTAMINADO POR PARTE DE LA EMPRESA HIDROKINESIS, EN LAS CONDICIONES QUE DESCRIBE LA MISMA EMPRESA. ASI MISMO QUEDA CLARO QUE EL EQUIPO DESCRITO FUE ENTREGADO EN LA EMPRESA NOVEN S.A. DE C.V CON NOMBRE Y DIRECCION FISCAL MOSTRADA EN LA PRESENTE.