



Fecha: martes 23 de febrero de 2016

EQUIPO :	20AQD05121
PROBLEMA:	DESCARGA FRACTURADA

FOLIO:	
DATA CODE:	15C0392

CLIENTE:	GRUPO NOVEN SA DE CV
CLIENTE NOVEN:	
REF.:	VICTOR ROSALES AVILA

E-MAIL:	vrosalesa@novem.com.mx
---------	--

DICTAMEN

1.- SE SOMETIO EL EQUIPO A DESARME Y SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- EL CUERPO DE BOMBEO DE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO.
- EL MOTOR ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO MOSTRANDO UN AMPERAJE DE 4.5 SIN CARGA
- LA DESCARGA PRESENTA UNA FRACTURA POR EXCESO DE TORQUE AL MOMENTO DE INSTALAR LA TUBERIA.

POSIBLES CAUSAS DEL FALLO:

- NO HAY FALLA ALGUNA.

DICTAMEN FINAL: EL EQUIPO NO PROCEDE A GARANTIA.

REVISION ELABORADA POR: Tec. Luis Felipe Muñoz Frausto.

NOMBRE Y FIRMA

ESTOY TOTALMENTE CONFORME QUE AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO; SE RECIBIO EL EQUIPO REPARADO, PROBADO O DICTAMINADO POR PARTE DE LA EMPRESA HIDROKINESIS, EN LAS CONDICIONES QUE DESCRIBE LA MISMA EMPRESA. ASI MISMO QUEDA CLARO QUE EL EQUIPO DESCRITO FUE ENTREGADO EN LA EMPRESA NOVEN S.A. DE C.V CON NOMBRE Y DIRECCION FISCAL MOSTRADA EN LA PRESENTE.