








FICHA DE REPARACIÓN				Nº DE FICHA	00012
				FECHA	16/10/2019
NOMBRE	Ismael				
APELLIDOS	Sánchez González				
CICLO DE REFERENCIA	MEM 2				
CIUDAD	Soria	EDAD	23		
TELÉFONO					
CORREO ELECTRONICO					

INFORMACIÓN DEL OBJETO A REPARAR		DETALLES (FOTOS)
QUE ES?	Caladora	
QUE LE PASA?	No funciona	
QUE TE PROPONES HACER?	Desmontar la máquina-herramienta.	
QUE AVERÍA HAS ENCONTRADO?	Pieza averiada : Piñón helicoidal	
SOLUCION ENCONTRADA	Sustituir pieza	

SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN		DETALLES (FOTOS)
16/10/2019	Apertura de la Máquina-Herramienta	
16/10/2019	Localización de la avería	

16/10/2019	Desmontar pieza averiada	
16/10/2019	Despiece total	
16/10/2019	Sustitución de pieza averiada	



16/10/2019	Montaje de la Máquina-Herramienta	
------------	-----------------------------------	--

16/10/2019	HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL PROCESO	
------------	---------------------------------------	---

#### HERRAMIENTAS EMPLEADAS:

- 1-DESTORNILLADORES
- 2-LLAVES ALLEN
- 3-BROCHA Y TRAPOS
- 4-GRASA INDUSTRIAL

NOMBRE DE  
RESPONSABLE

FECHA FINALIZACIÓN REPARACIÓN

ALFREDO SÁNCHEZ  
LÓPEZ

19/09/19