





FICHA DE REPARACIÓN				Nº DE FICHA	00013
				FECHA	14/01/20
NOMBRE	ALFREDO				
APELLIDOS	SANCHEZ LOPEZ				
CICLO DE REFERENCIA					
CIUDAD	SORIA	EDAD			
TELÉFONO					
CORREO ELECTRONICO					

INFORMACIÓN DEL OBJETO A REPARAR		DETALLES (FOTOS)
QUE ES?	Taladro Bosch GSB 13 RE	
QUE LE PASA?	No enciende, posible fallo corriente	
QUE TE PROPONES HACER?	Mirar continuidad cable	

SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN		DETALLES (FOTOS)
14-01-20	Desmontar carcasa Torx T-20	

	Limpiar	
	Mirar continuidad cable	
	Cambiar Cable por uno nuevo o sanear.	
	Máquina reparada	

**HERRAMIENTAS EMPLEADAS:**

Destornillador T-20.  
Polímetro

**NOMBRE DE  
RESPONSABLE**

**FECHA FINALIZACIÓN REPARACIÓN**

ALFREDO SÁNCHEZ  
LÓPEZ

14/01/20