

Versão: BS 2021-01

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RISCO CASCOS

Laudos: 251111I

Tech Survey Vistorias Ltda.

Relatório exclusivo para Essor Seguros, não tem validade para outra finalidade e/ou seguradora.

DADOS GERAIS

| | |
|----------------------------|---|
| Nome da moto aquática: | Sea Doo RXT X 325 - TESTE |
| Local de Guarda: | Em vaga seca e coberta na Loja Casarini Centro / São Paulo - SP. |
| Proprietário: | Jakeline Antonia De Paula |
| CPF / CNPJ: | 410.572.768-04 |
| Endereço do Proprietário: | Rua Daniel Paulo Nasser, nº 116 / Jardim Torres São José / Jundiaí – SP / CEP 13.214-540. |
| Responsável: | Janaína, funcionária da loja |
| Data da Inspeção: | 2025-11-11 |
| Local da Vistoria: | Av. Rudge, nº 931 / Barra Funda / São Paulo – SP / CEP 01133-000. |
| Empresa Prestadora: | Tech Survey Vistorias Ltda. |
| Responsável pela Inspeção: | SPS R3254 |
| Participantes na Inspeção: | Janaína, funcionária da loja. |

1. DADOS DA MOTO AQUÁTICA

| | |
|---|---|
| 1.1. Inscrição na Capitania dos Portos: | A ser inscrita |
| 1.2. Estaleiro Construtor: | Sea Doo / BRP |
| 1.3. Tipo de Embarcação: | Moto aquática |
| 1.4. Modelo: | RXT X 325 |
| 1.5. Ano de Fabricação: | 2025 |
| 1.6. Capacidade: | 01 Tripulante / 02 Passageiros |
| 1.7. Classificação da Embarcação: | Esporte e recreio |
| 1.8. Área de Navegação: | Interior |
| 1.9. Situação perante a Capitania dos Portos: | A informar, embarcação nova a ser regularizada. |
| 1.10. Valor em Risco: | R\$ 175.000,00 |

2. CASCO

| | |
|-------------------------|---|
| 2.1. Material do Casco: | Fibra de vidro |
| 2.2. Observações: | Chassi do casco: CA- YDV09937I526 Display touchscreen de 10,25 3 Guidão de competição com ajuste de altura Assento Ergolock™ de competição bipartido |

Relatório exclusivo para Essor Seguros, não tem validade para outra finalidade e/ou seguradora.

3. PROPULSÃO

Página 2

| | |
|---|-----------------------------|
| 3.1. Quantidade de Motores: | 1 |
| 3.2. Tipo: | Centro |
| 3.3. Fabricante do(s) Motor(es): | Rotax |
| 3.4. Modelo do(s) Motor(es): | Rotax 1603 |
| 3.5. Número(s) de Série: | MR640020 |
| 3.6. Potência do(s) Motor(es): | 325 HP |
| 3.7. Combustível Utilizado: | Gasolina |
| 3.8. Capacidade do Tanque de Combustível: | 70 litros |
| 3.9. Ano de Fabricação: | 2025 |
| 3.10. Número de Hélices e Material: | 01 Em aço inox |
| 3.11. Rabeta / Reversora: | Sistema propulsor Hidrojato |
| 3.12. Blower: | --- |

4. SISTEMAS ELÉTRICOS E DE SUPORTE

| | |
|---|----------|
| 4.1. Quantidade de Baterias: | 1 |
| 4.2. Marca das Baterias: | Original |
| 4.3. Capacidade das Baterias (Ah): | 18 Ah |
| 4.4. Carregador de Bateria: | --- |
| 4.5. Transformador: | --- |
| 4.6. Quantidade de Geradores: | --- |
| 4.7. Fabricante do(s) Gerador(es): | --- |
| 4.8. Tipo e Modelo do(s) Gerador(es): | --- |
| 4.9. Capacidade de Geração: | --- |
| 4.10. Quantidade de Bombas de Porão: | --- |
| 4.11. Fabricante da(s) Bomba(s) de Porão: | --- |
| 4.12. Modelo da(s) Bomba(s) de Porão: | --- |
| 4.13. Quantidade de Bombas de Água Doce: | --- |
| 4.14. Fabricante da(s) Bomba(s) de Água Doce: | --- |
| 4.15. Modelo da(s) Bomba(s) de Água Doce: | --- |

Relatório exclusivo para Essor Seguros, não tem validade para outra finalidade e/ou seguradora.

5. MATERIAIS DE FUNDEIO

Página 3

| | |
|------------------------|-----|
| 5.1. Guincho Elétrico: | --- |
| 5.2. Ancora: | --- |
| 5.3. Cabos: | --- |

6. EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 6.1. Agulha Giroscópica: | --- |
| 6.2. Agulha Magnética: | --- |
| 6.3. Antena: | --- |
| 6.4. Bidata: | --- |
| 6.5. Barômetro: | --- |
| 6.6. Buzina: | 01 Elétrica |
| 6.7. Conta Giros: | No painel digital |
| 6.8. Farol de Milha: | --- |
| 6.9. GPS: | --- |
| 6.10. Higrômetro: | --- |
| 6.11. Horímetro: | No painel digital / 0 h |
| 6.12. Limpador de Para-brisas: | --- |
| 6.13. Manômetros: | --- |
| 6.14. Odômetro de Fundo: | --- |
| 6.15. Passarela de Embarque: | --- |
| 6.16. Piloto Automático: | --- |
| 6.17. PSI: | No painel digital |
| 6.18. Radar: | --- |
| 6.19. Rádio SSB: | --- |
| 6.20. Rádio VHF: | --- |
| 6.21. Radiogoniometro: | --- |
| 6.22. Sonda: | --- |
| 6.23. Speed Log: | --- |
| 6.24. Stroboscópio: | --- |
| 6.25. Termômetro: | No painel digital |
| 6.26. Voltímetro: | No painel digital |
| 6.27. Outros: | --- |

Relatório exclusivo para Essor Seguros, não tem validade para outra finalidade e/ou seguradora.

7. SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- 7.1. Extintores Automáticos: ---
- 7.2. Extintores Portáteis: ---
- 7.3. Outros: ---
- 7.4. Atendimento às Normas de Segurança: Sim de acordo

8. VISTORIA

- 8.1. Acúmulo de água no fundo da embarcação: Não há
- 8.2. Avarias no casco: Não há
- 8.3. Estado Geral de Limpeza e Conservação: Bom, satisfatório.
- 8.4. Teste de Funcionamento do Motor Propulsor: Satisfatório.
- 8.5. Funcionamento de Bombas de Porão: Não se aplica
- 8.6. Manutenção: Preventiva
- 8.7. Observações: ---

RELAÇÃO DE ITENS A SEREM VERIFICADOS

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- 9.1. Os terminais de cabos elétricos estão devidamente estanhados?
☒ Sim ☐ Não ☐ Não possui
- 9.2. Circuitos elétricos estão protegidos por disjuntores ou fusíveis?
☒ Sim ☐ Não ☐ Não possui
- 9.3. A chave geral é de uso náutico, está em local de fácil acesso e protegido de respingos?
☐ Sim ☐ Não ☒ Não possui
- 9.4. Os terminais de cabos de baterias estão devidamente prensados?
☒ Sim ☐ Não ☐ Não possui
- 9.5. As baterias estão devidamente fixadas, sem apresentar movimento?
☒ Sim ☐ Não ☐ Não possui
- 9.6. A passagem dos chicotes elétricos pelas anteparas estão protegidos com anéis de borracha para evitar danos às capas de fiação?
☒ Sim ☐ Não ☐ Não possui
- 9.7. O cabo de alimentação do motor de arranque tem fusível próprio?
☒ Sim ☐ Não ☐ Não possui

Relatório exclusivo para Essor Seguros, não tem validade para outra finalidade e/ou seguradora.

10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Página 5

10.1. O material de fabricação dos tanques de combustível está de acordo com o combustível utilizado pela embarcação?

☒ Sim

☐ Não

☐ Não possui

10.2. As abraçadeiras usadas a bordo são de aço inox?

☒ Sim

☐ Não

☐ Não possui

11. GERAL

11.1. A carreta da embarcação se encontra em boas condições e com manutenção em dia?

☐ Sim

☐ Não

☒ Não possui

Relatório exclusivo para Essor Seguros, não tem validade para outra finalidade e/ou seguradora.

Responsável pela Inspeção

Data: ____/____/____