

Tabelle1

BOM KP3s XZMod (without Toolhead)

Needed

Screws

M3x6 Flathead	4
M3x8	11
M3x12	31
M3x15	2
M3x20	4
M5x12	2
M5x30	4
M5x35 or M5x40	4

Heat inserts

M3x5x5	18
M4xXxX	
M5xXxX	2

Idler

F695-2RS	20
----------	----

Pully

20T	2
-----	---

Belt

6x1300mm	2
----------	---

T nuts

M3N6	19
------	----

Nuts

M5 or self locking if	4
M5 Nut	2

Washer

M3	2
----	---