

Omst 版本号: V3	文档标题 科高平板硫化机操作			文件等级 3	页数 2 of 3
				文件编号 OMST-L-S2.1.3	
编写日期 20220512	作者 唐正明	校对入	审批	参考文献	

1 目的

本方法定义科高平板硫化机操作流程。

2 工作指导

2.1 仪器

科高平板硫化机



2.2 步骤

2.2.1设备开机（电源键→复位键）点检。

2.2.2 放入模具，设定试样硫化的温度、时间以及压力，按下“油泵启动”→“手动”，然后一直按着“合模”，待模具到达合适的位置后松手，升温保温过程；

2.2.3待温度达到所需的温度后，一直按着“开模”，使得加热板打开，然后“自动”

2.2.4取下模具，将胶料放入，放回模具于平板中间，然后按一下“合模”按钮，此时机器将自动进行硫化过程

2.2.5硫化结束后会有警铃，在屏上按下“警铃确定”，待加热板完全打开后取出模具，取出试样，同时放入新的试样进行下一个操作

2.2.6所有实验结束后，关闭电源，清扫设备。

2.3 注意事项

2.3.1 当放模具和取出模具时一定要戴手套，防止烫伤；

2.3.2 放入试样前一定要保证模具的干净；

2.3.3 “合模”的两个按钮必须同时按下才会合模；

2.3.4 平板硫化机的安全门关闭后才能进行合模操作，若没有关好，机器不会运行；

2.3.5 严禁到机器的后面走动，以免发生危险。

3 参考文献

<div>Omst</div> <div>版本号: V3</div>	文档标题			文件等级	页数
	科高平板硫化机操作			3	3 of 3
保密等级				文件编号	
3				OMST-L-S2.1.3	
编写日期	作者	校对入	审批	参考文献	
20220512	唐正明				

标题	参考文献