

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تکالیف سری پنجم کنترل خطی

یاسمین خورشیدی ۴۰۱۱۷۹۶۳

۲۵ دی ۱۴۰۳

تدریس ۱۶ ام کنترل فیلتر

Subject: ۸۰۱۱۷۹۴۳

کلاس درس

Year:

Month:

Day:

1

$$G_o(s) = \frac{\omega / s(s+2)}{1 + \omega / s(s+2)} = \frac{\omega}{s(s+2) + \omega}$$

$$G(s) = K \times \frac{\omega}{s^2 + 2s + \omega} \times \frac{1}{s(s+2)} = \frac{\omega K}{s(s+2)(s^2 + 2s + \omega)}$$

$$K=1 \Rightarrow G(s) = \frac{10}{s(s+2)(s^2 + 2s + 5)}$$

چون یک انتگرال گیر داریم
K را مساوی ۱ کنیم

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \frac{10}{10} = \frac{2}{3}$$

$$20 K_v = 20 \times \frac{2}{3} = 13.33 \text{ dB} \Rightarrow G(s) = \frac{300}{s(s+2)(s^2 + 2s + 5)}$$

نمایش ۱۱٪ $P_M = 0.168$ با اصلاح مدفا در ۵۰٪
در فرکانس ۰.۵۸ مقدار بهره در این فرکانس ۳۰.۵۸ - است
به کمک جدول جبران ساز داریم
 $P_M = 1.68$

$$\alpha = \frac{1 + \sin 45^\circ}{1 - \sin 45^\circ} = 1.707$$

$$G_c(s) = \frac{200 \times 1.707 \times 10^{-3} s + 0.58}{s + 0.058}$$

۰.۵۸ $\sqrt{1.707}$
۰.۵۸ $\sqrt{1.707}$
۰.۵۸ $\sqrt{1.707}$

$$K_c = -11.22 \text{ dB}$$

$$= 20 \log \frac{200}{0.58 \sqrt{1.707} \sqrt{1.707} \sqrt{1.707}}$$

$$K_c = 31$$



$$G_c(s) = \frac{31}{\sqrt{1.707}} \left(\frac{1.707 \times 0.13 s + 1}{0.13 s + 1} \right)$$

توسعه فرمول های بالا
می بیند که با
۳ متفاوت است.

```

clear all; close all; clc;
s=zpk('s');
%%
g= 10/(s*(s+3)*(s^2+2*s+5))
%%
figure
subplot(2,1,1)
bode(g)
grid on;
margin(g)
subplot(2,1,2)
bode(60*g)
grid on;
margin(60*g)
nyquist(g)
grid on;
figure
nichols(g)
grid on;
hold on;

```



۲) ابتدا از کنترل کننده بهره ثابت شروع می کنیم چون ساده ترین نوع کنترلر است.

$$K = 40,2 \text{ dB} = 10 \log 10^{4,2} = 10,2$$

$$PM = 180 - 172 = 12^\circ$$

$$40,2 \times 0,264 = 10,61$$

۱۲ درجه کمتر از حد نیاز است و باید کنترل کننده کم فاز شود.

۳) راه برای ما ایجاد کننده است. در این مرحله کنترل کننده 180° با سیخ است و هم چنین این 180° باید 20° فاز در فرکانس 10 را بیان می کنیم به سیخ اضافه کنیم.

$$\phi_{max} = 180 - 160 = 20^\circ$$

$$\alpha = \frac{1 + \sin 20^\circ}{1 - \sin 20^\circ} = \frac{1 + 0,342}{1 - 0,342} = 2,05$$

$$T = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}} = \frac{1}{10 \sqrt{2,05}} = 0,07$$

$$K = 40,2 \text{ dB} = 10 \log 10^{4,2}$$

$$CS) = \frac{K}{\sqrt{\alpha}} \frac{sTs + 1}{Ts + 1} = 71,49 \frac{0,145s + 1}{0,07s + 1}$$

در رابطه با خطای ماندگار این سیخ خود یک انگارال گیر دارد زیرا در فرکانس کمتر محدوداً صاف از 90° و سیخ بهره $20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ شروع شده نتیجه می شود که سیخ یک است.

طبق تقاسیم بلا سیخ خود به خود و زان خطای ماندگار به ورودی به صفر است به همین علت لازم نیست PM را مدتی یا PM کنیم.


Subject:

Year:

Month:

Day:

$$G(s) = \frac{e^{-0.4s}}{0.1s + 1}$$



$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s}$$


(۳)

$$\xi = \frac{-\ln(0.05/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.05/100)}}$$

$$\Rightarrow \xi = 0.4$$


تقریباً ۲ درصد

$$M_p = \frac{1}{1.2 \times 0.4} = 1.04 = 4\% \text{ dB}$$




$$\omega_{BW} = \frac{\pi}{T_p \sqrt{1 - \xi^2}} \sqrt{(1 - \xi^2) + \sqrt{\xi^4 - \xi^2 + 2}}$$

$$\omega_{BW} = 1.5 \frac{\text{rad}}{s} \quad \frac{e^{-0.4s}}{s} \quad \frac{s - 0.4}{s + 0.4} \quad \frac{0.4}{s + 0.4} \quad \frac{0.4}{s + 0.4} \rightarrow \omega_n = 0.4 \rightarrow \omega_n = 4/5$$



$$t_s = \frac{3.5}{\omega_n} = \frac{3.5}{0.4 \times 5} = 1.75$$

با استفاده از جدول ۱۰-۱
 K_p تبدیل صفر می‌کند که باید مازاد را جبران کند
 ابتدا این صفر را نزدیک ۰.۴ قرار می‌دهم



$$L(s) = \frac{0.4s + 1}{s} \quad \frac{e^{-0.4s}}{0.1s + 1}$$


(۱)

$$L(s) = \frac{5s + 1}{s} \quad \frac{e^{-0.4s}}{0.1s + 1}$$

(۲)

به تعادلیم در فرکانس ۵
 بیشتر مازاد را ثابت کنیم

$$t_s = \frac{1}{5} = 0.2$$




تعادلیم در فرکانس

۵ را با ۷.۵ برده

مازاد را ثابت



کنیم

$$t_s = \frac{1}{5} = 0.2$$



G_{c1}

G_{c2}



Y

۴ سیستم یک انتگرال گیر دارد و تیپ یک است که به طور زانی

خطای حالت ماندگار به ورودی پله صفر است.


استقرار سیستم به روش تایید باید بررسی کنیم.

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2000 K}{s(s+20)} = 100 K$$

$$e_{ss} = \frac{1}{100 K} \left(\frac{1}{100} \right) = 0.01 \rightarrow K = 1$$

رسم نمودار به ازای این بهره

$$(M) = 20 \log 2000$$



$$G(s) = \frac{2000}{s(s+20)}$$

$$G(j\omega) = \frac{2000}{-\omega^2 + 20j\omega}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{2000}{\omega \sqrt{400 + \omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1} \frac{20}{\omega}$$

$$GM = 20 \log \left| \frac{2000}{10 \omega \sqrt{400 + \omega^2}} \right|$$

$$PM = \tan^{-1} \frac{20}{\omega} - 180^\circ$$

با توجه به نمودار بالا و یک سری محاسبات فرکانس عبور بهره $\omega_p = 47.1$ rad/s و حاشیه فاز ۲۸°

محاسبه می شود که برابر رسیدن به حاشیه فاز ۴۵° بهره ۱۷۰ افزایش فاز باید کنیم

برای اطمینان از حاشیه فاز $\phi_m = 25^\circ$

بهره ثابت شرایط را ایجاد کند که به شکلی بتواند در فرکانس $\omega = 3.98$ rad/s حاشیه فاز ۲۸°

فرکانس ω_m را به گونه ای تعیین کنیم که $\phi_m = 25^\circ$ و $\omega_m = 3.98$ rad/s باشد

$$\frac{1}{\alpha T} = 3.98 \rightarrow \frac{1}{T} = \omega_m \alpha = 9.61 \text{ و } G(s) = \frac{(1 + \frac{s}{3.98})}{(1 + \frac{s}{9.61})}$$

فرکانس عبور بهره باید $-180^\circ + \phi_m + 90^\circ = -145^\circ$ باشد

حاشیه امنیت به طور تقریبی با توجه به نمودار $\omega_p = 21$ rad/s که در این فرکانس بهره ۱۱ dB است

و به عنوان سازش فاز باید تضعیف ۱۱ dB انجام داد که $\beta = 20 \log \beta = -11 \text{ dB}$

صفر جدیدان سازش باید در فرکانس عبور بهره عبور یکنواخت قرار می دهیم

$$G_c(s) = \frac{(1 + \frac{s}{21})}{(1 + \frac{s}{9.61})}$$

$$\left\{ \frac{(1 + \frac{s}{3.98})}{(1 + \frac{s}{9.61})} \right\} \text{ or } \frac{(1 + \frac{s}{21})}{(1 + \frac{s}{9.61})}$$




```

clear all; close all; clc;
s=zpk('s');

%%
g= 2500/(s*(s+5))
gc1=(1+s/38.25)/(1+s/94.1)
gc2=(1+s/2.1)/(1+s/0.59)





%%
figure
bode(g)
margin(g)
figure
nichols(g)
grid on;
figure
bode(g*gc1)
margin(g*gc1)
figure
nichols(g*gc1)
grid on;
figure
bode(g*gc2)
margin(g*gc2)
figure
nichols(g*gc2)
grid on;


```



G_{c1}

G_{c2}





ما برای ۱۱۰° است بنا بر این $K_p + K_D = G$ در این نقطه به ۰/۹۵ و ۳۵/۲
یعنی دکتور مطلوب ما ۱۹ است $L(s) = 19$ و ۹۰° تا ۰/۳۳ به ۰/۹۵ و ۳۵/۲

$$\varphi_m = 20^\circ \quad \text{و} \quad \omega_c = 0.3$$

$$\alpha = \frac{1 + \sin 20^\circ}{1 - \sin 20^\circ} = 2.04 \quad \text{و} \quad T = \frac{1}{0.3 \sqrt{2.04}} = 2.33$$

$$K_C = -20 \log_{10} \left| \frac{200}{\omega \sqrt{1+\omega^2} \sqrt{1+\omega^2} \sqrt{1+\omega^2}} \right| = 34$$

$$C(s) = \frac{34}{1.44} \left(\frac{2.04 \times 2.33 s + 1}{2.33 s + 1} \right) \approx 23.5 \left(\frac{s + 0.42}{s + 0.42} \right) \frac{PI \text{ و } PD}{s + 1}$$

این کنترلر نمونه ای از انواع خود است با تغییر ω_c می توان به سادگی دست یافت

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s L(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s (K_p + K_D) \frac{200}{s(s+1)(s+10)} = 20 K_p = 1 \quad \text{ب.} \quad K_p = \frac{1}{20}$$

$$\angle L(j\omega) = \tan^{-1} \frac{K_D \omega}{K_P} - (90 + \tan^{-1} \omega + \tan^{-1} \frac{\omega}{10})$$

ω و محاسبه ω $\rightarrow 1 = |L(j\omega)| \rightarrow \omega \sqrt{1+\omega^2} \sqrt{1+\omega^2} = 1 \rightarrow \omega = 0.1$

$$\angle L(j\omega) = \tan^{-1} 2K_D - (90 + 4 + 0.4)$$

$$PM = \angle L(j\omega) - 180 = \tan^{-1}(2K_D) - 274.4 = \tan^{-1}(2K_D) + 13.4$$

مستندات که $K_D = 0$ یا هر دو آسانترین PM را ایجاد می کنند

GM و ∞ \rightarrow $K_D = 0$ \rightarrow PM را ایجاد می کنند

BW و ∞ \rightarrow $K_D = 0$ \rightarrow PM را ایجاد می کنند

ω_c و ∞ \rightarrow $K_D = 0$ \rightarrow PM را ایجاد می کنند

