




Hafta	delik	leke
14.4.2023-20.4.2023	2357	19255


**14.4.2023-20.4.2023'leri arasinda hata tespit turleri;**

14.4.2023-20.4.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 2357-19255 (Adet)


Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
14.4.2023	1402	SATEN(IS	72	42
14.4.2023	1842	SATEN(IS	8	115
14.4.2023	1710	SATEN(IS	20	120
14.4.2023	987	SATEN(IS	24	98
14.4.2023	1974	SATEN(IS	39	114
14.4.2023	1419	SATEN(IS	80	100
14.4.2023	1642	SATEN(IS	22	36
14.4.2023	1524	SATEN(IS	3	25
14.4.2023	1189	IV	4	24
14.4.2023	14809	RANFORCE	0	2
14.4.2023	1809	RANFORCE	0	4
14.4.2023	1346	FL	15	44
14.4.2023	1501	IF	0	6
14.4.2023	1501	WF	0	10
14.4.2023	790	RANFORCE	4	20
14.4.2023	1842	RANFORCE	2	6



**Tarihe Göre Delik Hatası Dağılım Grafiği****Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği**



delik için;Dok No: 790, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




leke için;Dok No: 790, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




**delik için;Dok No: 987, Kalite No: SATEN(IS-SN)****leke için;Dok No: 987, Kalite No: SATEN(IS-SN)**

**delik için;Dok No: 1189, Kalite No: IV****leke için;Dok No: 1189, Kalite No: IV**

delik için;Dok No: 1346, Kalite No: FL




leke için;Dok No: 1346, Kalite No: FL




**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**



delik için;Dok No: 1402, Kalite No: SATEN(IS-SN)







leke için;Dok No: 1402, Kalite No: SATEN(IS-SN)








**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari****delik için;Dok No: 1419, Kalite No: SATEN(IS-SN)****leke için;Dok No: 1419, Kalite No: SATEN(IS-SN)**

**delik için;Dok No: 1524, Kalite No: SATEN(IS-SN)****leke için;Dok No: 1524, Kalite No: SATEN(IS-SN)**


**delik için;Dok No: 1642, Kalite No: SATEN(IS-SN)****leke için;Dok No: 1642, Kalite No: SATEN(IS-SN)**



**delik için;Dok No: 1710, Kalite No: SATEN(IS-SN)****leke için;Dok No: 1710, Kalite No: SATEN(IS-SN)**



delik için;Dok No: 1842, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)



leke için;Dok No: 1842, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)



**delik için;Dok No: 1842, Kalite No: SATEN(IS-SN)****leke için;Dok No: 1842, Kalite No: SATEN(IS-SN)**

**delik için;Dok No: 1974, Kalite No: SATEN(IS-SN)****leke için;Dok No: 1974, Kalite No: SATEN(IS-SN)**





**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1642</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>2</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>856</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.95</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.57</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>21.24</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>52</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1439</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>10.24</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.33</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>34.1</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>42</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3943</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>15.95</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.05</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>64.6</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>22</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1910</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.9</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.33</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>22.98</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>21</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4187</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.24</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>9.76</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>51.14</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1809</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>69</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>20.41</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.15</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>43.88</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>90</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1006</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.28</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.81</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>16.31</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1346</b>	<b>Kalite No:FL</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>65</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>23</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.71</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.3</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>28.85</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1842	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23
Hatanin Geldigi Metre(m)	72
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	12.08
Hata Alani(mm2)	77.92
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30
Hatanin Geldigi Metre(m)	1375
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	24.52
Hata Alani(mm2)	163.55
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82
Hatanin Geldigi Metre(m)	3542
Hata Eni(mm)	9.52
Hata Boyu(mm)	6.19
Hata Alani(mm2)	58.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85
Hatanin Geldigi Metre(m)	2493
Hata Eni(mm)	9.05
Hata Boyu(mm)	15.95
Hata Alani(mm2)	144.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1746	
Hata Eni(mm)	14.04	
Hata Boyu(mm)	8.33	
Hata Alani(mm2)	116.95	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4376	
Hata Eni(mm)	6.19	
Hata Boyu(mm)	2.14	
Hata Alani(mm2)	13.25	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1720	
Hata Eni(mm)	14.28	
Hata Boyu(mm)	25.23	
Hata Alani(mm2)	360.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54	
Hatanin Geldigi Metre(m)	344	
Hata Eni(mm)	13.09	
Hata Boyu(mm)	4.28	
Hata Alani(mm2)	56.03	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>60</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1361</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.19</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>7.38</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>45.68</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1189</b>	<b>Kalite No:IV</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>8</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>217</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.79</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.49</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>27.19</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>64</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4293</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.38</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>6.43</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>47.45</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1402</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>77</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2356</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.05</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.57</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>14.46</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1189</b>	<b>Kalite No:IV</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>52</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>154</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.3</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>12.07</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>100.18</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>72</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1301</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.9</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.33</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>22.98</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>22</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1892</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.47</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.38</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>13.02</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>30</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3044</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>39.28</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>7.86</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>308.74</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>21</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1270</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.57</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.62</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>22.45</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1189</b>	<b>Kalite No:IV</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>24</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>154</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.29</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>12.82</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>93.46</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1189</b>	<b>Kalite No:IV</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>80</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>132</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.95</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.09</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>18.39</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1189</b>	<b>Kalite No:IV</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>3</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>152</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.53</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>7.29</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>33.02</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>21</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3862</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>22.38</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.05</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>90.64</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1402</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>85</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1621</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.52</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.86</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>12.93</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>14</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2641</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>9.28</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.57</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>33.13</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1524</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>38</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>88</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.09</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>1.9</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>15.37</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	



**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>42</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4181</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.33</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.81</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>73.39</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>83</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3922</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.47</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.86</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>15.64</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>62</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1103</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.57</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.28</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>36.68</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>50</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>748</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.33</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.57</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>11.89</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1338	
Hata Eni(mm)	4.76	
Hata Boyu(mm)	3.81	
Hata Alani(mm2)	18.14	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1461	
Hata Eni(mm)	13.33	
Hata Boyu(mm)	4.28	
Hata Alani(mm2)	57.05	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1372	
Hata Eni(mm)	11.19	
Hata Boyu(mm)	43.32	
Hata Alani(mm2)	484.75	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1501	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	68	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4	
Hata Eni(mm)	87.82	
Hata Boyu(mm)	27.12	
Hata Alani(mm2)	2381.68	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>21</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4278</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>13.33</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.09</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>107.84</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1402</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>1</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2375</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.95</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>29.75</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>93</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4188</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.81</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>7.38</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>28.12</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1402</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>69</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1776</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.81</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.28</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>16.31</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1402</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>35</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2354</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.28</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.47</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>23.41</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>14</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1805</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>11.66</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.9</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>138.75</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>50</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1338</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.43</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.71</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>36.72</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>44</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1536</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>13.57</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.28</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>58.08</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	73	
Hata Eni(mm)	13.81	
Hata Boyu(mm)	8.09	
Hata Alani(mm2)	111.72	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1346	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	27.04	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1354	
Hata Eni(mm)	10.24	
Hata Boyu(mm)	8.09	
Hata Alani(mm2)	82.84	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3887	
Hata Eni(mm)	3.09	
Hata Boyu(mm)	8.57	
Hata Alani(mm2)	26.48	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>80</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1734</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.81</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>7.62</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>67.13</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>76</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3453</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.62</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.19</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>85.27</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>79</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1501</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>13.57</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.05</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>54.96</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1501</b>	<b>Kalite No:WF</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>28</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>14.5</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>21.22</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>307.69</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>52</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4188</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.95</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>10.24</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>60.93</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>47</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>36</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>11.01</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.33</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>91.71</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>38</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4277</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.52</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>10</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>45.2</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1346</b>	<b>Kalite No:FL</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>45</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>32</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.91</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.03</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>23.82</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>53</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1264</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.67</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>10.95</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>73.04</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>19</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4179</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.24</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>10.47</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>54.86</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>61</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1413</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.28</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>13.57</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>58.08</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>26</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>430</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.38</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.81</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>28.12</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	



**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>81</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1341</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>10</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>16.42</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>164.2</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>43</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2037</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.52</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.62</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>11.84</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>81</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2775</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>9.05</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.09</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>27.96</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1346</b>	<b>Kalite No:FL</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>106</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>18</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>19.34</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.01</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>212.93</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>16</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4106</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>10.24</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.24</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>53.66</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>24</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2329</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>12.14</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>7.38</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>89.59</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>50</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>433</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>18.33</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.52</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>82.85</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>102</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>54</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.33</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>6.98</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>58.14</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>32</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3099</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.86</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.09</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>24.29</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1402</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>90</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2344</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.28</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.71</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>24.44</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1346</b>	<b>Kalite No:FL</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>93</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>33</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>14.23</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>9.4</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>133.76</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>93</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3963</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.24</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>16.66</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>87.3</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4433	
Hata Eni(mm)	10.95	
Hata Boyu(mm)	3.81	
Hata Alani(mm2)	41.72	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67	
Hatanin Geldigi Metre(m)	153	
Hata Eni(mm)	10	
Hata Boyu(mm)	9.28	
Hata Alani(mm2)	92.8	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4423	
Hata Eni(mm)	4.05	
Hata Boyu(mm)	11.19	
Hata Alani(mm2)	45.32	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3384	
Hata Eni(mm)	6.67	
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	22.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>88</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2387</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.81</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.86</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>10.9</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>16</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3174</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>9.05</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>19.76</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>178.83</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>86</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3768</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.9</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>12.62</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>87.08</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>68</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4190</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.38</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.09</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>59.7</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1809</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>86</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>22</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.1</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>1.61</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>8.21</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>14</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>325</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>12.14</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.86</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>34.72</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>70</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1106</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.9</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.05</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>27.95</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1189</b>	<b>Kalite No:IV</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>43</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>173</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>14.28</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.95</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>84.97</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>50</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1816</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>10.47</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.57</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>37.38</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>48</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>358</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>10.95</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.24</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>57.38</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>55</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>532</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.57</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.28</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>36.68</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>14</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3929</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>10</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>20.23</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>202.3</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31	
Hatanin Geldigi Metre(m)	991	
Hata Eni(mm)	11.43	
Hata Boyu(mm)	7.86	
Hata Alani(mm2)	89.84	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1268	
Hata Eni(mm)	8.09	
Hata Boyu(mm)	6.19	
Hata Alani(mm2)	50.08	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1287	
Hata Eni(mm)	14.52	
Hata Boyu(mm)	8.57	
Hata Alani(mm2)	124.44	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1882	
Hata Eni(mm)	14.52	
Hata Boyu(mm)	10	
Hata Alani(mm2)	145.2	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	



**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:790</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>66</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>6</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.71</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.22</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>21.61</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>85</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4438</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.05</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.24</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>21.22</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>46</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3770</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>10.71</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.33</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>89.21</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>71</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3770</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>27.37</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>56.89</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>1557.08</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1346	Kalite No:FL
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15
Hatanin Geldigi Metre(m)	10
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	5.1
Hata Alani(mm2)	43.81
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52
Hatanin Geldigi Metre(m)	319
Hata Eni(mm)	10
Hata Boyu(mm)	8.81
Hata Alani(mm2)	88.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	3539
Hata Eni(mm)	11.9
Hata Boyu(mm)	5.95
Hata Alani(mm2)	70.81
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16
Hatanin Geldigi Metre(m)	53
Hata Eni(mm)	9.76
Hata Boyu(mm)	20
Hata Alani(mm2)	195.2
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	39	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4276	
Hata Eni(mm)	5	
Hata Boyu(mm)	6.9	
Hata Alani(mm2)	34.5	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	12	
Hata Eni(mm)	7.14	
Hata Boyu(mm)	2.62	
Hata Alani(mm2)	18.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2667	
Hata Eni(mm)	6.67	
Hata Boyu(mm)	5.71	
Hata Alani(mm2)	38.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7	
Hatanin Geldigi Metre(m)	641	
Hata Eni(mm)	18.8	
Hata Boyu(mm)	20.47	
Hata Alani(mm2)	384.84	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>14</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3931</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.62</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.47</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>41.68</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>61</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4189</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.81</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>44.05</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>72</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>222</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>2.86</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.71</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>16.33</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>69</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>18</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>9.28</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>9.52</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>88.35</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>47</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4107</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>13.57</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.24</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>71.11</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>58</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1312</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>14.76</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>6.43</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>94.91</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1501</b>	<b>Kalite No:WF</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>28</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>5</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>9.94</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.59</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>85.38</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>48</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2416</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>11.19</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.9</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>133.16</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2256	
Hata Eni(mm)	7.38	
Hata Boyu(mm)	2.62	
Hata Alani(mm2)	19.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28	
Hatanin Geldigi Metre(m)	12	
Hata Eni(mm)	12.14	
Hata Boyu(mm)	2.86	
Hata Alani(mm2)	34.72	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3884	
Hata Eni(mm)	6.43	
Hata Boyu(mm)	19.76	
Hata Alani(mm2)	127.06	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2488	
Hata Eni(mm)	18.8	
Hata Boyu(mm)	13.57	
Hata Alani(mm2)	255.12	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>50</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1292</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.05</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.33</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>13.49</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>82</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1318</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.76</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.47</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>26.04</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>17</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3770</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>40.94</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>62.13</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>2543.6</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>34</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3401</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.52</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.62</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>11.84</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>85</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3928</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.9</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>21.42</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>147.8</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>83</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>989</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>12.38</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>10.24</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>126.77</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1642</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>48</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>56</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.57</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>6.9</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>59.13</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>83</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3453</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.9</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.43</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>78.87</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	



**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1402</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>76</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3757</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>10</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>7.14</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>71.4</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>95</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3151</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.95</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>6.43</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>38.26</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>16</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3036</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.86</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.81</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>29.95</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>90</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2496</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.05</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.81</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>15.43</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>29</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2028</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.05</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>10</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>40.5</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1642</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>39</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1456</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.71</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.28</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>24.44</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1524</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>82</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>700</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>10.71</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.47</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>58.58</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>15</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4181</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.76</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>9.52</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>45.32</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>50</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1268</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.47</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.33</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>45.57</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>68</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3929</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>10.24</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>22.61</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>231.53</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>58</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1529</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.09</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.19</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>90.53</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>24</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3176</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>12.62</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.09</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>39</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1	
Hatanin Geldigi Metre(m)	15	
Hata Eni(mm)	4.28	
Hata Boyu(mm)	3.57	
Hata Alani(mm2)	15.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3909	
Hata Eni(mm)	8.09	
Hata Boyu(mm)	7.38	
Hata Alani(mm2)	59.7	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1084	
Hata Eni(mm)	5	
Hata Boyu(mm)	2.86	
Hata Alani(mm2)	14.3	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	86	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1318	
Hata Eni(mm)	5.95	
Hata Boyu(mm)	6.43	
Hata Alani(mm2)	38.26	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>69</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3884</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.57</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>7.38</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>26.35</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>90</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4070</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.52</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.52</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>20.43</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>38</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2491</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.57</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>17.85</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>39</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3929</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.57</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.57</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>30.59</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4276	
Hata Eni(mm)	5	
Hata Boyu(mm)	10.24	
Hata Alani(mm2)	51.2	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1189	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54	
Hatanin Geldigi Metre(m)	200	
Hata Eni(mm)	12.62	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	64.36	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1620	
Hata Eni(mm)	5	
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	16.65	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2519	
Hata Eni(mm)	9.28	
Hata Boyu(mm)	5.71	
Hata Alani(mm2)	52.99	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	66	
Hatanin Geldigi Metre(m)	963	
Hata Eni(mm)	12.62	
Hata Boyu(mm)	9.76	
Hata Alani(mm2)	123.17	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1340	
Hata Eni(mm)	5.95	
Hata Boyu(mm)	3.81	
Hata Alani(mm2)	22.67	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	63	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4500	
Hata Eni(mm)	11.66	
Hata Boyu(mm)	21.66	
Hata Alani(mm2)	252.56	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1363	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	8.57	
Hata Alani(mm2)	89.73	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>37</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3930</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.71</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.66</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>66.58</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>78</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4037</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.14</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.43</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>81.61</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>22</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3397</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.33</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.09</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>10.29</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>87</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2736</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.81</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.76</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>41.94</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	



**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>74</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2545</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.43</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>7.86</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>50.54</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1402</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>40</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1761</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.33</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.57</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>11.89</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>53</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>83</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.06</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.83</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>38.93</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>79</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3279</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.09</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>40.45</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1842</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>82</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1233</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.62</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.57</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>27.2</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>42</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4438</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.09</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>12.38</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>100.15</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1402</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>66</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>15.23</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>10.47</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>159.46</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>50</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3272</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>2.62</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.33</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>21.82</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>41</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4180</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.47</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.09</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>44.25</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>83</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3453</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.9</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.9</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>82.11</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>55</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1287</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.33</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.81</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>12.69</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1402</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>53</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1761</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.81</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.05</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>15.43</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2574	
Hata Eni(mm)	5.71	
Hata Boyu(mm)	2.38	
Hata Alani(mm2)	13.59	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1517	
Hata Eni(mm)	8.09	
Hata Boyu(mm)	2.38	
Hata Alani(mm2)	19.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16	
Hatanin Geldigi Metre(m)	152	
Hata Eni(mm)	5.47	
Hata Boyu(mm)	10	
Hata Alani(mm2)	54.7	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1346	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77	
Hatanin Geldigi Metre(m)	34	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	2.42	
Hata Alani(mm2)	23.4	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1346	Kalite No:FL
Hatanin Yatay Konumu(cm)	97
Hatanin Geldigi Metre(m)	22
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	6.71
Hata Alani(mm2)	54.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10
Hatanin Geldigi Metre(m)	3444
Hata Eni(mm)	4.52
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	12.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37
Hatanin Geldigi Metre(m)	1525
Hata Eni(mm)	16.9
Hata Boyu(mm)	5
Hata Alani(mm2)	84.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17
Hatanin Geldigi Metre(m)	2406
Hata Eni(mm)	8.09
Hata Boyu(mm)	5.71
Hata Alani(mm2)	46.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3182	
Hata Eni(mm)	10.71	
Hata Boyu(mm)	2.86	
Hata Alani(mm2)	30.63	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	28	
Hata Eni(mm)	8.09	
Hata Boyu(mm)	9.76	
Hata Alani(mm2)	78.96	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1990	
Hata Eni(mm)	5.71	
Hata Boyu(mm)	2.62	
Hata Alani(mm2)	14.96	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	409	
Hata Eni(mm)	3.33	
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	11.09	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:1346	Kalite No:FL
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	18
Hata Eni(mm)	20.14
Hata Boyu(mm)	7.79
Hata Alani(mm2)	156.89
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	768
Hata Eni(mm)	8.57
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	24.51
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31
Hatanin Geldigi Metre(m)	4438
Hata Eni(mm)	8.57
Hata Boyu(mm)	12.62
Hata Alani(mm2)	108.15
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	2354
Hata Eni(mm)	10
Hata Boyu(mm)	7.86
Hata Alani(mm2)	78.6
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>23</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1247</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>4.52</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.05</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>18.31</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>3</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3465</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.38</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>9.28</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>68.49</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>40</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4426</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>21.9</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>5.47</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>119.79</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1419</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>61</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2531</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>16.9</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>21.42</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>362</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>



**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>52</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2388</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.09</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.33</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>10.29</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1974</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>30</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2698</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.09</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>1.67</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>13.51</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>21</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>934</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>3.81</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.33</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>12.69</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>	
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>17</b>	
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4408</b>	
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>13.33</b>	
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.05</b>	
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>53.99</b>	
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>	
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>	

**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

<b>Dok No:1501</b>	<b>Kalite No:WF</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>96</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>2</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>29.27</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>12.89</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>377.29</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:1710</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>4</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>1970</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>14.28</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>6.19</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>88.39</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>68</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>4190</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.38</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>8.09</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>59.7</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>

<b>Dok No:987</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>62</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>3403</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>13.57</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.81</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>51.7</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>14.4.2023</b>