




Hafta	delik	leke
24.4.2023-24.4.2023	304	246


**24.4.2023-24.4.2023'leri arasında hata tespit türleri;**

24.4.2023-24.4.2023'leri arasında tespit edilen Delik ve Leke sayısı: 304-246 (Adet)


Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
24.4.2023	123	SATEN(IS	261	121
24.4.2023	123	IF	42	123
24.4.2023	123	FL	1	2

**Tarihe Göre Delik Hatası Dağılım Grafiği****Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği**


delik için;Dok No: 123, Kalite No: FL




leke için;Dok No: 123, Kalite No: FL




delik için;Dok No: 123, Kalite No: IF




leke için;Dok No: 123, Kalite No: IF



delik için;Dok No: 123, Kalite No: SATEN(IS-SN)




leke için;Dok No: 123, Kalite No: SATEN(IS-SN)





Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	105
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	27.93
Hata Boyu(mm)	16.65
Hata Alani(mm2)	465.03
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	20.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023







Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	220.21
Hata Boyu(mm)	82.18
Hata Alani(mm2)	18096.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	15.55
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	72.51
Hata Boyu(mm)	38.13
Hata Alani(mm2)	2764.81
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	12.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	21.68
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	34
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	17.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	28.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	223.44
Hata Boyu(mm)	80.57
Hata Alani(mm2)	18002.56
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	218.6
Hata Boyu(mm)	82.71
Hata Alani(mm2)	18080.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	14.45
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	26.24
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>45</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.52</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.22</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>24.21</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>




<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>94</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>9.13</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>12.35</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>112.76</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>



<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:IF</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>0</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.91</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.69</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>15.9</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>




<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>45</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.52</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.22</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>24.21</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.15
Hata Alani(mm2)	15.01
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	108
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	19.87
Hata Boyu(mm)	9.13
Hata Alani(mm2)	181.41
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	17.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	101
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	63.92
Hata Boyu(mm)	75.2
Hata Alani(mm2)	4806.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	15.55
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	28.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	23.1
Hata Boyu(mm)	18.26
Hata Alani(mm2)	421.81
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:FL
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	27.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	90.23
Hata Boyu(mm)	64.45
Hata Alani(mm2)	5815.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023






Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	12.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	143.41
Hata Boyu(mm)	53.17
Hata Alani(mm2)	7625.11
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	13.96
Hata Boyu(mm)	16.11
Hata Alani(mm2)	224.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	18.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	18.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	132.13
Hata Boyu(mm)	49.95
Hata Alani(mm2)	6599.89
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	12.35
Hata Boyu(mm)	12.35
Hata Alani(mm2)	152.52
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	212.16
Hata Boyu(mm)	80.03
Hata Alani(mm2)	16979.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	15.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	74.66
Hata Boyu(mm)	34.91
Hata Alani(mm2)	2606.38
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	108
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	2.15
Hata Alani(mm2)	10.38
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	23.1
Hata Boyu(mm)	18.26
Hata Alani(mm2)	421.81
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	11.82
Hata Alani(mm2)	203.19
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	15.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	123
Hata Boyu(mm)	49.41
Hata Alani(mm2)	6077.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	31.15
Hata Boyu(mm)	21.48
Hata Alani(mm2)	669.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	12.99
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	220.75
Hata Boyu(mm)	81.1
Hata Alani(mm2)	17902.82
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	24.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	216.99
Hata Boyu(mm)	82.18
Hata Alani(mm2)	17832.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	8.06
Hata Alani(mm2)	138.55
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023






Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	10.21
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	38.39
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	23.63
Hata Boyu(mm)	17.72
Hata Alani(mm2)	418.72
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	18.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023





Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	36.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	223.44
Hata Boyu(mm)	84.86
Hata Alani(mm2)	18961.12
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	18.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	221.83
Hata Boyu(mm)	81.64
Hata Alani(mm2)	18110.2
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	28.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	28.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	136.96
Hata Boyu(mm)	51.56
Hata Alani(mm2)	7061.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	22
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	19.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	216.99
Hata Boyu(mm)	82.71
Hata Alani(mm2)	17947.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	74.12
Hata Boyu(mm)	34.91
Hata Alani(mm2)	2587.53
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	18.26
Hata Boyu(mm)	8.06
Hata Alani(mm2)	147.18
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	213.23
Hata Boyu(mm)	81.1
Hata Alani(mm2)	17292.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	13.96
Hata Alani(mm2)	239.97
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	20.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	20.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	15.55
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	27.66
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023






Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	218.07
Hata Boyu(mm)	82.71
Hata Alani(mm2)	18036.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	102
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	16.65
Hata Boyu(mm)	62.3
Hata Alani(mm2)	1037.29
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.3
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	13.85
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023






Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	28.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	98
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	17.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	10.21
Hata Boyu(mm)	10.21
Hata Alani(mm2)	104.24
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	102
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	13.96
Hata Alani(mm2)	239.97
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	19.87
Hata Boyu(mm)	24.17
Hata Alani(mm2)	480.26
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	49.41
Hata Boyu(mm)	34.91
Hata Alani(mm2)	1724.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**


Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	18.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	273.93
Hata Boyu(mm)	109.57
Hata Alani(mm2)	30014.51
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	26.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	73.58
Hata Boyu(mm)	36.52
Hata Alani(mm2)	2687.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	15.55
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	18.16
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	75.73
Hata Boyu(mm)	33.3
Hata Alani(mm2)	2521.81
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	108
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	19.87
Hata Boyu(mm)	10.21
Hata Alani(mm2)	202.87
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.3
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	13.85
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	34.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>92</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>15.04</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>6.98</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>104.98</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>




<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>33</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.45</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.22</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>20.77</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>



<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>62</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>27.39</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>18.8</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>514.93</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>




<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>8</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.06</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.22</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>25.95</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	34.66
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	214.84
Hata Boyu(mm)	82.71
Hata Alani(mm2)	17769.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	18.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	107
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	27.66
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023





**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**


<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>45</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>7.52</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.22</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>24.21</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>



<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>49</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.06</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>4.3</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>34.66</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>



<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>79</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>226.12</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>83.79</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>18946.59</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>




<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>5</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.06</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.22</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>25.95</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>







Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	14.45
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	206.79
Hata Boyu(mm)	78.96
Hata Alani(mm2)	16328.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.3
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	13.85
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	39.21
Hata Boyu(mm)	11.28
Hata Alani(mm2)	442.29
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	14.45
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	21.68
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	15.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**


Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.72
Hata Boyu(mm)	7.52
Hata Alani(mm2)	133.25
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.72
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	256.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	15.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**


<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:IF</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>25</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>5.37</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.69</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>14.45</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>




<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:SATEN(IS</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>60</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>148.78</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>52.64</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>7831.78</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>




<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:IF</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>6</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.98</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.22</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>22.48</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>




<b>Dok No:123</b>	<b>Kalite No:IF</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>4</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>8.59</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>3.76</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>32.3</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>leke</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>24.4.2023</b>



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	18.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	32.3
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	239.01
Hata Boyu(mm)	92.38
Hata Alani(mm2)	22079.74
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	21.68
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	265.87
Hata Boyu(mm)	62.84
Hata Alani(mm2)	16707.27
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	9.13
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	39.26
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	221.29
Hata Boyu(mm)	80.03
Hata Alani(mm2)	17709.84
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	23.63
Hata Boyu(mm)	18.26
Hata Alani(mm2)	431.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	28.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	17.29
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023







Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	86
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	9.67
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	31.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023





Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	24.17
Hata Boyu(mm)	17.72
Hata Alani(mm2)	428.29
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	59.62
Hata Boyu(mm)	64.45
Hata Alani(mm2)	3842.51
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	103
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	13.96
Hata Boyu(mm)	11.82
Hata Alani(mm2)	165.01
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	26.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	20.23
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	227.2
Hata Boyu(mm)	88.09
Hata Alani(mm2)	20014.05
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:123	Kalite No:FL
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	20.19
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	23.1
Hata Boyu(mm)	18.8
Hata Alani(mm2)	434.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	226.12
Hata Boyu(mm)	85.94
Hata Alani(mm2)	19432.75
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.3
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	13.85
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	19.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	94
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	49.41
Hata Boyu(mm)	31.15
Hata Alani(mm2)	1539.12
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




**Merserize Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**


Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	31.69
Hata Boyu(mm)	56.4
Hata Alani(mm2)	1787.32
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	74.12
Hata Boyu(mm)	35.45
Hata Alani(mm2)	2627.55
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023






Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	15.58
Hata Boyu(mm)	6.45
Hata Alani(mm2)	100.49
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	23.1
Hata Boyu(mm)	18.8
Hata Alani(mm2)	434.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	12.99
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023




Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	206.79
Hata Boyu(mm)	73.05
Hata Alani(mm2)	15106.01
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023






Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	15.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	148.78
Hata Boyu(mm)	52.64
Hata Alani(mm2)	7831.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023



Dok No:123	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	26.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	24.4.2023

