

ALM62003-CR000003-01  
Incidencia 5933854

- Desmontaje de FOSC FTHALM041E0068 , cable de alimentación FTHALM041C0390 y su dos risers (C0392, C0393 y C0394) con una TBE s, CD01, CD02 y CD03
- Enviar rediseño y escalar a EM para ejecución de trabajos.

