

**INC 5779619**

Tras revisión en campo comprobamos que a raíz de la incidencia 5778112 la EM tuvo que realizar solución provisional alimentando las acometidas de la cto 262456 desde la cto 262455 utilizando los puertos 9 a 14 de esta última por fibras del tubo 3 del C598.

Para realizar solución definitiva deberemos realizar cambio de sección del C601 entre las ctos 029-28-262459, CTO 029-28-262458, instalaremos 48 fo pkp, 40 mts aprox, y se fusionarán exclusivamente fibras activas.

Una vez realizado estos trabajos se volverán a dejar los puertos de la cto 262455 correctamente fusionados..

## PLANO REDISEÑO

