

INCIDENCIA 6156080

Calle San Antolín 5, Madrid

MAD10064-CR004454-01

Debido a construcción de ascensor, se debe modificar ubicación de CTO 029-28-026110. Esta deberá quedar unos 5 metros atrás, por lo cual hay que cortar sobrante de 16FO C230 y 8KT C229 y volverlos a fusionar.

Además se deberá reinstalar 8KT C228 que alimenta a OPT 029-28-026108, ya que debe rodear el ascensor.

Se fusionarán exclusivamente fibras activas

Por parte de I&M se deberá cambiar una acometida instalada en CTO 026110 cuyo IUA es J28029AGB095.







PLANO



