

MAL10004-CR000106-02  
Incidencia 6071355

- Incidencia follow-up con avería origen 6069225. Cable C4047 dañado por roedores. Resuelto con empalme provisional.
- Sustitución de cable FTHMAL041C4047 en su totalidad por especial anti-roedores desde UCA0 FTHMAL041E4010 hasta MOB48 029-29-500536, 27 m INT + 17 m CAN . Fusionar únicamente fo activa.
- Pérdida de servicio, requiere TP.

