

<b>INCIDENCIA:</b>	5847064
<b>Dirección Cliente:</b>	Afectados clientes con altas de CTO
<b>CTO:</b>	029-506397
<b>Dirección CTO:</b>	Campanillas 40
<b>ACTUACION/OLT:</b>	LEO10002-CR000274-03


#### **DATOS DE LA INCIDENCIA (web mantenedores)**

Cambiar tramo C1371 al verse afectado por el derribo de un edificio y pasar parte del trazado de fachada a canalizado.


#### **REVISION DE LA INCIDENCIA Y SOLUCION**

Usar nueva canalización creada tras derribo del edificio de Santa Engracia 27. Cambiar tramo C1371. Aprovechar y cambiar sección a un 16FO.

#### **DATOS PARA REDISEÑO**

Tipo de CTO a instalar	UCA16
CTO_Ascendente	029-506397
Emplazamiento	Campanillas 40
Codigo Gescal 17	24000120066300040
Dirección	Campanillas 40
Ubicación	Fachada
Longitud del nuevo cable	120m
Datos de CTO's afectadas diferentes al origen	na
Gescales afectadas y tipo de acción (Bloqueo/Reasignación/Compartición)	
 <p>Hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2</p>	

## PLANO 4 (Inicial)








## Fotos recorrido con anotaciones

Desde CTO 029-506401 seguiremos el mismo recorrido existente hasta llegar al edificio de Santa Engracia 27. Aquí se deberá usar nuevo canalizado en vez de fachada.



Seguir después de usar la canalización, seguir mismo recorrido hasta CTO  
029-506397





