

INCIDENCIA 5973413

Calle Parque Eugenia Montijo 30, Madrid

MAD10064-CR003995-01

Tras revisión de incidencia comprobamos que se debe realizar cambio de sección del 48FO C662, aprox 100 mts, montando una nueva FOSC al lado de CTO 029-28-026493 hasta CTO 029-28-026492, para no tener que cambiar el tramo completo, debido a construcción de ascensor en el número 30.

Se fusionarán exclusivamente fibras activas.

Los trabajos deberán realizarse a partir del 26/07/2018.









PLANO



