

INCIDENCIA 5701697

PUERTO RICO 26, MADRID


MAD10013-CR002027-03

Tras revisión en campo comprobamos que se debe modificar tendido por instalación de ascensor.

Se tendrá que cambiar Tramo 042-48FOPKP-C466 /60mt que va desde CTO 029-28-042329 a UCA0 029E177.

Se fusionarán exclusivamente fibras activas

PLANO MODIFICADO



FOTOS









