

Fecha 10/07/18

En sistemas aparece que hay un puente entre el

ODFF5019020ZAR001/ 6/36 al ODFF5019020ZAR002/3/15

Este puente este vacío en el ODF interno.

Además la posición del ODF externo esta duplicada para el ODFF5019020ZAR001/6/39 que allí si esta correcto con el ODFF5019020ZAR002/3/15

