

INC 6230354 PILAR OSP

Tras la inc 6230354 comprobamos que para dar solución definitiva se debe realizar cambio de sección del FPH-MX-PIL-A01CBA S02,1-2#7-8 14FM 16 F.O.-60m desde CTO 030-28-000138 y 030-28-000136.

Este cambio es debido a que se han encontrado el cable mordido por roedores.

El cable debe ser anti-roedores y se fusionarán fibras activas.



