



## MAL10004-CR000641-02 Incidencia 5945921

- Averías reiteradas por cables roídos. Rediseño para cambio de ubicación de tendido.
- Sustitución de cable 16FO C2279 desde FOSC 029E534 hasta CTO 029-29-512510.
- Tender por tubo de fachada, fachada exterior y garaje hasta cuarto interior.
- Proteger cable con tubo adecuado en arqueta de acceso a interior de finca, punto habitual de corte de servicio. Tratar de proteger C2279.
- Pérdida de servicio, requiere TP.
- Se deja a criterio de IF modificar la capacidad del cable.
- No requiere SUC.

