

## **INCIDENCIA 6113014**

**Calle Pan y Toros 25, Madrid**  
**MAD10043-CR002036-02**

A pedido de la comunidad, se solicita traslado de CTOs en C/Pan y Toros 25 desde fachada hacia azotea.

Esto, debido a que técnicos, están instalando las acometidas sujetas con bridas en terraza del presidente, ya que no hay otra manera de pasarlas. Con el traslado, esto no sucedería.


Para realizar este cambio, se debe tirar de nuevo tramo 16FO C3545 desde CAU E130, salir por lateral y donde se encuentra actualmente CTO 890248, subir hacia azotea, luego instalar CTO 890248, para después en el lado contrario, instalar CTO 890249.

El tendido de cable a realizar es aproximadamente de 150 metros.

También se deben realizar los cambios de acometidas existentes en estas CTOs. En total, se deben realizar 15 cambios.

<b>029-28-890248</b>
J28029AIO952
J28029AFR179
J28030AKT198
J28029AGH596
J28029AGO075
J28030AMR114

<b>029-28-890249</b>
J28029AER913
J28029AEW107
J28030AKR745
J28030ANH987
J28030AKM221
J28029AIH415
J28030AQK623
J28904AFG931 MASMÓV!L
J28030AQR914











## PLANO

