

GRA14004-CR000055-02 Incidencia 6035248

- Incidencia follow-up con avería origen 6030133. Cable C609 dañado presuntamente por vehículo. Resuelto cambiando tubos de alimentación.
- Sustitución de cable FTHGRA021C0609 en su totalidad desde UCA16 029-18-507092 hasta uca16 029-18-507094, 115 m en fachada. Fusionar conforme diseño original DV-289,1-2 @ 1-2.
- Pérdida de servicio, requiere TP.

