


MALAGAMAL2910002OLT01-1-16
CTO 030-29-002519
Incidencia 6224887



- Follow Up de avería 6244268.
- Por cable dañado que alimenta a CTO 030-29-002519, se cambia de tubo, alimentando por fo 11.
- EM no aconseja cambio de cable, deterioro no cuantificable al encontrarse en interior de canalización.
- Modificar GIS.