

REVISIÓN CR 2159 INC 5951114

Comprobamos hay 3 DCAUS rotuladas como E145, E119 y E247, esta última, no aparece inventariada y tiene 2 divisores que aparecen instalados en E145, muchos divisores se encontraban mal rotulados, todos estos se dejan con la rotulación a semejanza de lo que indica GIS.

Resumen de lo encontrado en la CR 2159

EQUIPO	CABLES	DIVISOR	FIBRA
DVCAU E145	48FO C189	DV107	89
	48FO C195	DV129	94
	48FO174	DV294	85
	128FO C007	DV706	86
	32FO C3512		
	32FO		

EQUIPO	CABLES	DIVISOR	FIBRA
DVCAU119	48FO C202	DV104	90
	64FO C210	DV105	91
	32FO C3512	DV106	92
		DV108	93

EQUIPO	CABLES	DIVISOR	FIBRA
DVCAU E247	48FO C183	DV707	87
	32FO	DV708	88