

INC 5918423 MAD10038L-CR002367-02

MAD10038L-CR002367-02

En CR2367 no se encuentran equipos instalados ni cables llegando a esta.

Según Gis, en esta cámara se debería encontrar FIST E042, además de los cables 64FO C90 y C92, aunque estos están marcados como en diseño.

Se revisan CR anteriores en busca del cable de alimentación para esta CR y no se encuentra.

Se abre arqueta Jazztel en rotonda López de Hoyos y pasa un 64FO sin rotular, cruzando hacia acera contraria, donde se encuentra otra arqueta Jazztel en donde pasa este cable, aún sin rotular. Además se abren CRs 251, CR3740, CR3473 y CR285 para ver si este cable iba por otro camino hacia la CR. el cable 64FO no está rotulado en todo su trayecto.











