

INCIDENCIA 5889264

Cambio de sección del cable 104-48FOPKP-C622 tras reparación provisional MAD10003-CR009058-01

Por incidencia de afectación del servicio 5878216 sobre la cto 029-104451 y tras las reparaciones provisionales realizadas, es necesario realizar cambio de sección del cable 104-48FOPKP-C622.

En la C/Rodríguez Villarejo 4 se ha construido un nuevo edificio, parece que el cable afectado 104-48FOPKP-C622 anteriormente pasaba en tramo aéreo por la zona de este nuevo edificio y alguien lo ha cortado, ya que Tesa ha quitado y soterrado por los nuevos conductos instalados sus cables.

Sera necesario realizar el cambio de sección completo de este cable 104-48FOPKP-C622 entre las UCA'SO 104E222 y 104E221.



REPLANTEO


Trabajos

- Realizar cambio de sección completo del cable 104-48FOPKP-C622 entre las UCA'S 104E222 y 104E221.

Los metros aproximados de cable a cambiar son unos 90 metros, 60 metros canalizado y 30 metros grapado por fachada.

Nota: La situación de la UCA0 104E222 es diferente en campo a la reflejada en GIS, estando instalada en Arqueta H que indicamos en plano.











PLANO



PLANO REPLANTEO

