

MAL10001-CR000530-04

Incidencia 6065985

- Reparación definitiva, avería origen 6061194.
- Cambio de ubicación de CTO 029-29-507705 por obras en edificio C/ El Copo ,3 a recinto de contadores de EMASA.
- Nuevo tendido de cable de alimentación FTHMAL003C1656, requiere añadir 7 m INT.
- Vertical compartida propiedad TESA. Se modifica bajo demanda, se han instalado 3 tubos de 32 mm de diámetro por cada una de ambas verticales con 10 UUII en cada una. La empresa responsable no tiene comunicación con TESA.
- 7 clientes activos (29/08/2018). 2 ya se encuentran conectados con acometidas directas.
- Requiere TP. Durante el mismo se deben cambiar acometidas. Se sugiere fecha para realización de trabajos **12/09/2018**.
- Contacto: Juan Ariza 665067406 jj.ariza@rivervial.com RIVERVIAL



Nueva ubicación y recorrido de cable de alimentación.



Estado de CTOs.

