



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS

ACUSE



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, 09 de marzo de 2022

SGIRPC/DGAR/0732/2022

Asunto: Se remite solicitud de necesidades de la
Escuela Secundaria Diurna 162 "Francisco Monterde" / turno vespertino

LIC. BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN,
ACALDESA DE TLÁHUAC

avenida Tláhuac s/n, esquina Nicolás Bravo,
Bo. La Asunción, CP. 13000, alcaldía Tláhuac,
Teléfono: (55) 58 62 3250

PRESENTE

En atención al oficio AEFCM/DGOSE/CSSES/DO MC-MA-TLAH-TLAL-XOCH/ZE97/ES1-162TV/0129/2022, que suscribe la C. Olga Lidia Torres García, directora de la escuela antes mencionada, ubicada en Final de Álvaro Obregón y Juan Escutia S/N, San Juan Ixtayopan, alcaldía de Tláhuac, C.P. 13530, Ciudad de México, mediante el cual solicita brandar la atención a las necesidades de la escuela que a continuación se enlistan:

1. Instalación de luminarias en patio principal.
2. Reparación de patios, "presentan grietas".
3. Revisión y reparación de las canchas de basquetbol.
4. Reparación de la barda perimetral, colindante con calle Mariano Escobedo.
5. Reparación de la escalera de emergencia (esta desoldada y separada).

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 40, 41, 42 fracción IV, 146 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 15 fracción VII, 17, 18, 19 fracción I, II y V de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, solicito se brinde la atención correspondiente al plantel en comento. Anexo al presente el oficio AEFCM/DGOSE/CSSES/DO/ MC-MA-TLAH-TLAL-XOCH/ZE97/ES1-162TV/0129/2022, con reporte fotográfico para pronta referencia.

De no tener inconveniente, mantenga informada a esta Secretaría sobre las acciones implementadas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS

C.c.c.e.p. Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Para su conocimiento. - ccp.sgirpc@sgirpc.cdmx.gob.mx
Lic. René Mario Franco Rodríguez, Director General de Operación de Servicios Educativos en la AEFCM. Para su atención y seguimiento. - rene.franco@aeefcm.gob.mx
Ing. Alejandro Nuñez Leal, Subdirector de Planeación de Espacios Educativos en la AEFCM. - Para su atención y seguimiento. - alejandro.nunez@aeefcm.gob.mx
Lic. Dan López González, Gerencia de Diagnóstico y Proyectos de Infraestructura Física Educativa. Para su atención y seguimiento. - gerencia.diagnostico@ilife.mx
M. en I. Marco Antonio Salas Salinas, Director de Evaluación de Riesgos. Para su conocimiento. - mramirez@sgirpc.cdmx.gob.mx
Ing. Ismael Hernández Hernández, Para archivo. - ihernandezh@sgirpc.cdmx.gob.mx
Volante: 1216/2022 Folio: 0496-2022

AUTORIZÓ:	M. EN I. MARCO ANTONIO SALAS SALINAS
ELABORÓ:	ING. ISMAEL HERNANDEZ HERNANDEZ



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AEF MÉXICO
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
Dirección General de Operación de Servicios Educativos
Coordinación Sectorial de Educación Secundaria
Dirección Operativa en las alcaldías de Magdalena Contreras,
Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco

No. de Oficio AEFCM/DGOSE/CSSES/DO MC-MA-TLAH-TLAL-XOCH/ ZE97/ESI-162TV/0129/2022.

Ciudad de México, a 22 de Febrero de 2022.

ASUNTO: SE SOLICITA.

ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL,
P R E S E N T E . -

La que suscribe Olga Lidia Torres García, directora de la Escuela Secundaria Diurna N°. 162 "Francisco Monterde" Turno Vespertino, se dirige a Usted de la manera más atenta para solicitar su apoyo para que las necesidades de este plantel puedan ser consideradas y llevadas a cabo con la finalidad de seguir brindando un servicio de excelencia y garantizar la salvaguarda integral y física de toda la comunidad escolar y que a continuación enlisto:

1. Se coloquen luminarias dentro del plantel (patio Principal), ya que por necesidades del servicio se requieren para que los profesores de Educación Física y los profesores que trabajan en espacios abiertos tengan una mejor visibilidad por ser un espacio oscuro y evitar algún percance que ponga en riesgo la seguridad de los alumnos.
2. Se reparen los patios ya que a raíz del sismo de fecha 07 de Septiembre del año 2021, de intensidad 7.1°, el pasillo que comunica los dos patios, se observó mayor separación entre uno y otro (grieta) y también el patio central, son un constante peligro para los alumnos ya que se utilizan para las actividades físicas, recesos y formación de alumnos.
3. Se haga la supervisión por un especialista y se puedan reparar las canchas de basquetbol, presentan separación y desnivel, son indispensables para las actividades físicas de los alumnos y han estado inhabilitadas por el fallo que presenta el uso de suelo.
4. Reparación de la barda perimetral que colinda con la calle Mariano Escobedo.
5. La escalera de emergencia esta cancelada porque se separó y desoldó por sismo.

Las necesidades antes expuestas son de vital importancia para la educación de nuestros alumnos, que permitirán desarrollar sus habilidades y competencias, así como lograr desarrollo integral psicosocial.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

- * Se anexan copias del croquis de la escuela y canchas.
- * Fotografías como evidencia.




ATENTAMENTE



[Firma]

OLGA LIDIA TORRES GARCÍA
DIRECTORA DEL PLANTEL
Esc. Sec. Dna. No. 162
"FRANCISCO MONTERDE"
San Juan Ixtayopan, Tláhuac


Usted, Dir. del Álvaro Obregón y Juan Escutia S/N, San Juan Ixtayopan Alcaldía de Tláhuac, C.P 13530
Número Telefónico: 55 21 27 42 92 correo electrónico: e09des4162u@aeefcm.gob.mx




2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



Escaleras de emergencia del edificio A con daños de levantamiento de estructura, sin utilizar.




Edificio B aun sin escaleras de emergencia.



Puerta principal por donde entran y salen los alumnos, sin suficiente iluminación para la hora de la salida.







Edificio B a la luz de día.




Edificio B al anochecer con muy poca iluminación.




Edificio A a la luz del día.




Edificio A, parte trasera al anochecer sin suficiente iluminación.




Patio central en buen estado







Patio central en mal estado con separación y Aberturas muy profundas a raíz del temblor 2017.




Patio central en mal estado con separación y Aberturas profundas, frente a las puertas de talleres a raíz del temblor 2017.




Patio tracero de la escuela con aberturas a raíz del temblor.



Patio tracero con levantamiento de piso y grietas a raíz del temblor.




Patio tracero de la escuela con aberturas a raíz del temblor.




Patio tracero con levantamiento de piso y grietas a raíz del temblor.







Pasillos que transportan del edificio A al B, con socabon y grietas raiz del sismo 2017, sumamente peligrosas.



Pared lateral de biblioteca, separación de piso-pared.



Pasillo que conduce del edificio B al A, levantamiento de azulejo.



Bebederos en mal estado y con fugas de agua.



Lavabos en mal estado sin funcionar y con grietas del piso a la pared.



52.58

VESPERTINO CAS 2

CANCHA 2

A

61

CANCHA 1

ATLETICO

GRADAS 1

