



2015国赛任务二编译错误解决方案

2017年3月13日 15:41

本机IAR版本8.10


问题如下 怀疑是新旧版本文件所放位置不同



将红圈内路径改为\$TOOLKIT_DIR\$\config\devices\Texas Instruments
\lnk51ew_cc2530F256.xcl

重新编译出现如下问题

因为仍是IAR新版本使用旧版本文件 怀疑比赛所用IAR版本为7.5 需要注意的是该版本延时有
些问题



解决方案依然是修改override default为\$TOOLKIT_DIR\$\config\devices\Texas Instruments\lnk51ew_cc2530F256_banked.xcl

- 以下错误仍然是使用版本不同的文件导致 按下述说明改路径即可

