




Bilde nr. 25

Fuktskade i baderomstak.



Bilde nr. 26

Sluk på bad. Kunne ikke påvise membran.




Bilde nr. 27

Stoppekraner uten handtak på bad og kjøkken.



Bilde nr. 28

Ventilasjonsanlegg i blokk 68.



Bilde nr. 29

Ventilasjonsanlegg i blokk 68.



Bilde nr. 30

Ventilasjonssystemet på
lavblokkene ute av funksjon.



Bilde nr. 31

Ventilasjonssystemet på
lavblokkene ute av funksjon.



Bilde nr. 32

Elektriske ledninger henger og
slenger.




Bilde nr. 33

Lamper henger og slenger.




Bilde nr. 34

Jordingskabler løsnet fra klammer
på grunn av irring.




Bilde nr. 35

Skrusikringer i fordelingsskap.




Bilde nr. 36

Tvilsomme koblinger.




Bilde nr. 37

Hovedfordeling med
knivsikringer.




Bilde nr. 38

Leilighetsfordeling med
skrusikringer.




Bilde nr. 39

Åpne fordelingsskiner i
hovedfordeling.



Bilde nr. 40

Vinduer mot balkongsiden.



Bilde nr. 41

Stuevinduer og balkongdør.



Bilde nr. 42

Vindu og balkongdør på siden med franske balkonger.