

Der Arbeitsbegriff in der Elastostatik:

Arbeitsrate:

$$W = E^*$$

Arbeit:

$$W = \int \vec{F}(\underline{r}) \cdot d\underline{r} = \int F_x dx + \int F_y dy + \int F_z dz$$

Potenzial:

$$E_p = - \int \vec{F}(\underline{r}) \cdot d\underline{r}$$

Ergänzungsenergie:

$$E^* = \frac{1}{2} \int \frac{N^2}{EA} dx$$


Verformungsenergie:

$$E = \frac{1}{2} \int EA \epsilon^2 dx$$

Biegebalken:

$$\sigma = \frac{M_y z}{I_y}$$

I = Trägheitsmoment um y
 z = Abstand von neutraler Faser



Für Stäbe und Balken:

Beanspruchung	Formänderungsenergie pro Längeneinheit	Formänderungsenergie
Zug / Druck	$E^* = \frac{1}{2} \frac{N^2}{EA}$	$E = \frac{1}{2} \int \frac{N^2}{EA} dx$
Biegung	$E^* = \frac{1}{2} \frac{M^2}{EI}$	$E = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx$
Schub	$E^* = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{GA_s}$	$E = \frac{1}{2} \int \frac{Q^2}{GA_s} dx$
Torsion	$E^* = \frac{1}{2} \frac{M_T^2}{GI_T}$	$E = \frac{1}{2} \int \frac{M_T^2}{GI_T} dx$

$$E^* = \frac{1}{2} \int \frac{M_y^2}{EI_y} dx$$

Gesamte Formänderungsenergie:
(Zug + Biegung + Schub + Torsion)

$$E^* = \frac{1}{2} \int \frac{N^2}{EA} dx + \frac{1}{2} \int \frac{M_y^2}{EI_y} dx + \frac{1}{2} \int \frac{M_z^2}{EI_z} dx + \frac{1}{2} \int \frac{M_T^2}{GI_T} dx$$

gilt für: 1. homogene Temperatur über dem Querschnitt
2. bei Vernachlässigung von Querkraft u. Torsion

Arbeitsrate für Energiesätze:

$$q_j = \sum_i \delta q_i Q_i$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \delta q_i Q_j$$

Satz von Menabrea: Umkehrung

$$\frac{\partial E^*}{\partial X} = 0 \Rightarrow \text{Verformung des Systems}$$

1. Satz von Castigliano:

$$\frac{\partial E^*}{\partial Q_k} = q_k$$

q_k = Verschiebung / Verdrehung des Angriffspunktes der Kraft in Richtung von Q_k

2. Satz von Castigliano:

$$\frac{\partial E^*}{\partial q_k} = Q_k$$

$$E^*(\kappa, \psi) = \frac{1}{2} \frac{1}{EI} \int M^2 + d\psi$$

* Dreiaxialer Spannungszustand:

$$\epsilon_{xx} = \frac{1}{E} [\sigma_{xx} - \nu(\sigma_{yy} + \sigma_{zz})] + \alpha_T \Delta T, \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

$$\epsilon_{yy} = \frac{1}{E} [\sigma_{yy} - \nu(\sigma_{zz} + \sigma_{xx})] + \alpha_T \Delta T, \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}$$

$$\epsilon_{zz} = \frac{1}{E} [\sigma_{zz} - \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})] + \alpha_T \Delta T, \gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G}$$

Balkentheorie:

Schwerpunkt Lage:

z_i, y_i, A_i	x_i, A_i	y_i, A_i
1
2
...
\bar{z}_i
$\bar{z}_s = \frac{\sum z_i A_i}{\sum A_i}$	$\bar{y}_s = \frac{\sum y_i A_i}{\sum A_i}$	

Flächenträgheitsmomente:

Satz von Steiner:

$$I_y^* = \sum_i [I_{yi} + z_i^2 A_i]$$

$$I_z^* = \sum_i [I_{zi} + y_i^2 A_i]$$

Flächenträgheitstensor:

$$\underline{I} = \begin{pmatrix} I_y & -I_{yz} \\ -I_{yz} & I_z \end{pmatrix}$$


$$I_{yz}^* = I_{yz} = \sum_i [I_{yzi} + y_i z_i A_i]$$

Hauptachsen-system:

$$\tan(2\varphi) = -\frac{2I_{yz}}{I_y - I_z}$$

$$I_{\bar{y}} = \frac{I_y + I_z}{2} + \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}$$

$$I_{\bar{z}} = \frac{I_y + I_z}{2} - \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}$$



Fläche = A

	I_y	I_z	I_{yz}
	$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{hb^3}{12}$	0
	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{a^4}{12}$	0
	$\frac{bh^3}{36}$	$\frac{hb^3}{36}$	$-\frac{bh^2}{72}$
	$\frac{\pi R^4}{4}$	$\frac{\pi R^4}{4}$	0

$$R = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_y \\ M_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_y \cos \varphi \\ M_z \sin \varphi \end{pmatrix}$$

$$M_{\bar{z}} = M_z \sin \varphi$$

$$M_{\bar{y}} = -M_z \cos \varphi$$

$$M_{\bar{y}} = -M_z \cos \varphi$$

$$M_{\bar{z}} = M_z \sin \varphi$$

$$M_{\bar{y}} = -M_z \cos \varphi$$

$$M_{\bar{z}} = M_z \sin \varphi$$

Biegung und Zug / Druck:

Superposition:

$$\sigma_{xx} = \left(\frac{N}{A}\right) + \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$$

reine Zug / Druck

reine Biegung

neutrale Faser:

$$\sigma_{xx} = 0$$

Für neutrale Faser nach z auf lösen

$$z = z(\bar{y}) = 149$$

Transformationsbeziehungen für Flächenträgheitsmomente:

$$I_{\bar{y}} = \frac{I_{yy} + I_{zz}}{2} + \frac{I_{yy} - I_{zz}}{2} \cos(2\varphi) + I_{yz} \sin(2\varphi)$$

$$I_{\bar{z}} = \frac{I_{yy} + I_{zz}}{2} - \frac{I_{yy} - I_{zz}}{2} \cos(2\varphi) - I_{yz} \sin(2\varphi)$$

$$I_{\bar{y}\bar{z}} = I_{\bar{z}\bar{y}} = -\frac{I_{yy} - I_{zz}}{2} \sin(2\varphi) + I_{yz} \cos(2\varphi)$$

TMT - Formelsammlung

Def. von Spannung:

$$\sigma = \frac{F}{A} \left[\frac{N}{mm^2} = MPa \right]$$

σ = Normalspannung (\perp zur Fläche)
 τ = Schubspannung (in der Fläche)

Spannungsvektor:

$$\underline{\underline{\sigma}} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} = \frac{dF}{dA}$$

Ebenes Spannungszustand:

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} \end{pmatrix}$$

symmetrisch!

Hookesches Gesetz:

$$\sigma = E \cdot \epsilon = E \cdot \frac{\Delta L}{L_0}$$

Hauptspannungen:

$$\sigma_{1,2} = \sigma_M \pm R$$

$$= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tan(2\varphi) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} \quad \varphi = \text{Hauptnormalspannungsrichtung}$$

Beachte: - Schubspannung hier = 0
 - Hauptspannungsrichtungen (φ_1, φ_2) \perp
 $\varphi_2 = \varphi_1 \pm \frac{\pi}{2}$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} \text{ Hauptnormalspannungszustand}$$

$$\hat{x}, \hat{y} - \text{KOS}$$

Kreisung: $A = 2r\pi s$

$$\text{Kesselformel: } \underline{\underline{\sigma}} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

Transformationsbeziehungen:

$$\sigma_{\bar{x}\bar{x}} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos(2\varphi) + \tau_{xy} \sin(2\varphi)$$

$$\sigma_{\bar{y}\bar{y}} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos(2\varphi) - \tau_{xy} \sin(2\varphi)$$

$$\tau_{\bar{x}\bar{y}} = \tau_{\bar{y}\bar{x}} = -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin(2\varphi) + \tau_{xy} \cos(2\varphi)$$

Verzerrung:

Verschiebungsvektor: $\underline{u} = u(x) = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$

Eineachsiger Verzerrungszustand:


$$\text{Dehnung: } \epsilon(x) = \frac{du}{dx} = u' [-]$$

Kleinwinkelnäherung:

$$\sin \alpha \approx \alpha; \tan \alpha \approx \alpha; \cos \alpha \approx 1$$

$$\frac{dy}{dx} \approx \tan \alpha \approx \alpha \quad r = dy \quad (\text{anstatt: } \sin \varphi = r)$$

Zweiachsiger Verzerrungszustand:



Dreiachsiger Verzerrungszustand:

$$\epsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}; \epsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}; \epsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}; \gamma_{xy} = \gamma_{yx} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\gamma_{yz} = \gamma_{zy} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}; \gamma_{zx} = \gamma_{xz} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}$$

$$\gamma_{xy} = 2\epsilon_{xy}; \gamma_{yz} = 2\epsilon_{yz}; \gamma_{zx} = 2\epsilon_{zx}$$

Elastizitätsgesetze:

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha_T \cdot \Delta T \quad \epsilon = \epsilon_M + \epsilon_T = \frac{\sigma}{E} + \alpha_T \cdot \Delta T$$

Schubmodul: Querdehnzahl:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad \nu = -\frac{\epsilon_{yy}}{\epsilon_{xx}}$$

Hauptrichtungen:

$$\tan(2\varphi) = \frac{\gamma_{xy}}{\epsilon_{xx} - \epsilon_{yy}}$$

$$\epsilon_{1,2} = \frac{\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_{xx} - \epsilon_{yy}}{2} \right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2} \right)^2}$$

Ebenes Spannungszustand:

$$\epsilon_{xx} = \frac{1}{E} (\sigma_{xx} - \nu \sigma_{yy}) + \alpha_T \cdot \Delta T$$

$$\epsilon_{yy} = \frac{1}{E} (\sigma_{yy} - \nu \sigma_{xx}) + \alpha_T \cdot \Delta T$$

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy}$$

Umkehrung des H. Gesetzes:

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1+\nu} \left[\epsilon_{xx} + \frac{\nu}{1-2\nu} (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz}) \right] + \frac{E}{1-\nu} \alpha_T \Delta T$$

$$\sigma_{yy} = \frac{E}{1+\nu} \left[\epsilon_{yy} + \frac{\nu}{1-2\nu} (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz}) \right] + \frac{E}{1-\nu} \alpha_T \Delta T$$

$$\sigma_{zz} = \frac{E}{1+\nu} \left[\epsilon_{zz} + \frac{\nu}{1-2\nu} (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz}) \right] + \frac{E}{1-\nu} \alpha_T \Delta T$$

$$\tau_{yz} = G \gamma_{yz}$$

* Dreiachsiger Spannungszustand auf S. 2

Formeln die ich in die Formel sammeln aufnehmen muss

$$\sigma_{\bar{x}\bar{x}} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\sigma_{\bar{y}\bar{y}} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\tau_{\bar{x}\bar{y}} = -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi$$

$$\sigma_M = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} =$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} =$$



$$\sigma_{1,2} = \sigma_M \pm R$$

$$\sigma_{\bar{x}\bar{x}} = \frac{1}{2}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}) + \frac{1}{2}(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \cos(2\varphi) + \tau_{xy} \sin(2\varphi)$$

$$\sigma_{\bar{y}\bar{y}} = \frac{1}{2}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}) - \frac{1}{2}(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \cos(2\varphi) - \tau_{xy} \sin(2\varphi)$$

$$\tau_{\bar{x}\bar{y}} = -\frac{1}{2}(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \sin(2\varphi) + \tau_{xy} \cos(2\varphi)$$

Invarianten:

$$\sigma_m = \frac{1}{2}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}) ; R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

Hauptspannungsrichtung φ^* : Hauptschubspannungsrichtung φ^{**}

$$\tan(2\varphi^*) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}$$

$$\varphi^{**} = \varphi^* \pm 45^\circ$$

Wenn ein Punkt im 2. oder 3. Quadranten den Winkel $+180^\circ$ addieren

Hauptschubspannung

Hauptnormalspannung

$$\tau_{max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} ; \sigma_{I,II} = \frac{1}{2}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}) \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

Formeln zur schiefen Biegung

$$\sigma_x(x, y) = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$$

(Die Koordinaten müssen erst auf ein Hauptsystem gebracht werden)

$$\tan(2\varphi^*) = \frac{2I_{yz}}{I_y - I_z} \quad (\text{Hauptwinkel})$$

→ Haupt Trägheitsmomente : $I_{\bar{y}, \bar{z}}$

$$I_{\bar{y}, \bar{z}} = \frac{I_y + I_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}$$

Ergebnis 1 $\hat{=}$ $I_{\bar{y}}$, Ergebnis 2 $\hat{=}$ $I_{\bar{z}}$

Transformation von $M_{y,z}$ auf das Hauptachsensystem

$$M_y^0 = M_y \cdot \cos(\varphi^*)$$

$$M_z^0 = M_y \cdot \sin(\varphi^*)$$

$$I_{yz} = I_{yz} - y_s \cdot z_s \cdot A$$

↳ Bei Rechtecken ist $\varphi^* = 0$

$$\text{Drehmatrix} = \begin{bmatrix} \cos & -\sin \\ \sin & \cos \end{bmatrix}$$

$$\text{Federkraft: } F_F = -c \cdot x$$

Kompatibilität Stabkräfte

$$\varepsilon = \frac{s}{EA} \rightarrow \Delta l = \frac{s l}{EA}$$

