

STEAM

$$a) T_1 = 400^\circ\text{C}, P_1 = 5\text{MPa}$$

$$h_1 = 3231.7$$

$$s_1 = 6.9235$$

$$P_2 = 100\text{kPa}$$

$$s_1 = s_2 = s_g x + s_f (1-x)$$

$$x_{2s} = \frac{s_2 - s_f}{s_g - s_f}$$

$$s_{f@100\text{kPa}} = 1.3028$$

$$s_{g@100\text{kPa}} = 7.3589$$


$$x_{2s} = \frac{6.9235 - 1.3028}{7.3589 - 1.3028}$$

$$x_{2s} = 0.9281$$

$$h_{2s} = h_g x + h_f (1-x)$$

$$h_{2s} = 2675.0(0.9281) + 417.51(1-0.9281)$$

$$h_{2s} = 2519.15\text{ kJ/kg}$$



$$h_{2s} = 2512.65 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_T = \underline{W}_{out} / (\underline{W}_{out})_s$$

$$\underline{W}_{out} = \eta_T (h_1 - h_{2s})$$

$$\underline{W}_{out} = 0.8 (3231.7 - 2512.65)$$

$$\underline{W}_{out} = 575.24$$

$$(\underline{W}_{in})_c = (\underline{W}_{out})_T$$

Air

$$T_1 = 300 \text{ K}$$


$$T_2 = ?$$

$$P_1 = 100 \text{ kPa}$$

$$P_2 = 800 \text{ kPa}$$

$$h_1 = 300.19 \text{ kJ/kg}$$

$$Pr_1 = 1.386$$



$$(Pr_2)_s = \left(\frac{P_2}{P_1} \right) Pr_1$$

$$(Pr_2)_s = \left(\frac{800}{100} \right) (1.386) = 11.088$$

from table A21

$$\frac{h_{2s} - 533.98}{11.088 - 10.37} = \frac{544.35 - 533.98}{11.10 - 10.37}$$

$$\frac{11.088 - 10.37}{11.10 - 10.37} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_{2s} - h_1}$$

$$h_{2s} = 544.18 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_c = \frac{(\dot{W}_{in})_s}{\dot{W}_{in}} = \frac{h_{2s} - h_1}{(h_{2s} - h_1)_{\text{Turbine}}}$$

$$\eta_c = \frac{544.18 - 300.19}{575.24}$$

$$\boxed{\eta_c = 0.424}$$

$$b) 575.24 = h_2 - h_1$$

$$h_2 = 575.24 + 300.19$$

$$h_2 = 875.43 \text{ kJ/kg}$$

from table A21

$$\frac{860 - 840}{888.27 - 866.08} = \frac{T_2 - 840}{875.43 - 866.08}$$

$$\boxed{T_2 = 848.43}$$

$$c) \Delta S = C_p \ln(T_2/T_1) + R \ln(P_2/P_1)$$

$$c) \Delta S = C_p \ln (T_2/T_1) + K \ln (P_2/P_1)$$

$$\Delta S = (1.005) \ln \left(\frac{848.43}{300} \right) + (0.287) \ln \left(\frac{800}{100} \right)$$

$$S_{gen} = 1.641 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$