



## AUDATEX

Número de Reclamo: E-845276

Versión: V 0

Reporte Completo

Impreso: 06/03/2020

### Resumen

### Expediente

Núm. Secuencial Interno: RSACRB0000091bscr074ef20200305-1459124  
 Estado de la Valuación: No enviado  
 Causa del Accidente: Colisión  
 Proveedor de Trabajo: QUALITAS  
 Número de Expediente: E-845276  
 Número de Poliza: 222469  
 Número de Caso: 1  
 Versión: V0  
 Tipo de Expediente: PET - Pérdida Total  
 Creado por: Erick Flores Ramirez  
 Autorizado por:  
 Fecha de Autorización:

Fecha del Accidente: 02/03/2020  
 Hora del Accidente: 05:50 a.m.  
 Reparaciones Autorizadas: Desconocido  
 Fecha Inicio de Reparación:  
 Fecha Reserv Reparación:  
 Fecha Fin Reparación:  
 Tiempo Estimado de Reparación: 0.0 Días  
 Tiempo de Reparación Real:  
 Fecha de Inspección: 05/03/2020  
 Centro de Valoración:

### Detalles del Vehículo

#### Vehículo

Fabricante: MG  
 Modelo: MG 3/MG 3 Cross  
 Código AX: MS13 12  
 No. Motor:  
 Tipo de Motor: Gasolina  
 Transmisión: Manual  
 No. Placa: MDG-218  
 No. VIN Poliza: LSJZ14E33FS010502  
 No. VIN Visual:  
 Odómetro: 96944 Km  
 Tipo de Kilometraje: Lectura  
 Color Vehículo: Negro  
 Cubicaje: CC  
 Número de Puertas:  
 Número de Asientos:  
 Año de Fabricación: 2015  
 Valor Mercado: \$1  
 Monto Asegurado: \$0  
 Condiciones del Vehículo: Muy Bueno  
 Estilo o Tipo de Vehículo: HatchBack  
 Categoría de Vehículo: B - Estandar

#### Opciones del Modelo

DESDE MODELO 2012  
 AIRE ACONDIC. AUTOM.  
 LUCES ANTINIEB.DEL.  
 1498CC 104CP/78KW  
 CAMBIO 5-VELOCIDADES  
 LLANTA 185/70 R 14  
 ARO 8.5 J X 14  
 ACABADO "CROSS"  
 BICAP A PERLADO

### Condiciones del Vehículo

#### Estado del Vehículo

Neumáticos: Excelente  
 Areas de Daño:

Estado del Vehículo en la Inspección: Completo y Devuelto  
 Dirección del Impacto: Desde : No Inicializado  
 Hacia: No Inicializado



## Direcciones

### Lugar del Accidente

Nombre :  
Apellido :  
Dirección: VILLAS CARES 900 S EBAIS  
Distrito: TURRUCARES  
Cantón: Alajuela  
Provincia: 02 Alajuela  
Código Postal :  
Dirección Email2 :  
Cédula Jurídica :

### Aseguradora

Nombre: QUALITAS  
Apellido: QUALITAS  
Dirección: QUALITAS QUALITAS  
Distrito :  
Cantón :  
Provincia :  
Código Postal : 98877  
Tel Negocio : 8888888888  
Dirección Email : CONTACT@QUALITAS.COM  
Dirección Email2 :  
Cédula Jurídica : QUALITAS

### Taller Reparación

Nombre: Carrocería y Pintura La Uruca, S.A.  
Apellido: Carrocería y Pintura La Uruca, S.A.  
Dirección: Del Almacen Font 100 mts N  
Distrito: San Jose  
Cantón: San José  
Provincia: 01 San José  
Código Postal: 1000  
Tel Negocio: 22327820  
Dirección Email: exiri@carrocerialauruca.com  
Dirección Email2 :  
Cédula Jurídica: 31013869221

### Conductor (Usuario)

Nombre: JULIETA MARCELA  
Apellido: MARTINEZ SANCHEZ  
Dirección: VILLA CARES  
Distrito: TURRUCARES  
Cantón: Alajuela  
Provincia: 02 Alajuela  
Código Postal :  
Tel Casa: 89354096  
Tel Negocio: 89354096  
Tel Celular: 89354096

### Asegurado

Nombre: JULIETA MARCELA  
Apellido: MARTINEZ SANCHEZ  
Dirección: VILLA CARES  
Distrito: TURRUCARES  
Cantón: Alajuela  
Provincia: 02 Alajuela  
Código Postal :  
Tel Casa: 89354096  
Tel Negocio: 89354096  
Tel Celular: 89354096  
Fax Tel: 89354096  
Otro Tel: 89354096  
Dirección Email: lanchia@hotmail.com

### Propietario

Nombre: JULIETA MARCELA  
Apellido: MARTINEZ SANCHEZ  
Dirección: VILLA CARES  
Distrito: TURRUCARES  
Cantón: Alajuela  
Provincia: 02 Alajuela  
Código Postal :  
Tel Casa: 89354096  
Tel Negocio: 89354096  
Tel Celular: 89354096  
Fax Tel: 89354096  
Otro Tel: 89354096  
Dirección Email: lanchia@hotmail.com

### Tercero

Nombre: JULIETA MARCELA  
Apellido: MARTINEZ SANCHEZ  
Dirección: VILLA CARES  
Distrito: TURRUCARES  
Cantón: Alajuela  
Provincia: 02 Alajuela  
Código Postal :  
Tel Casa: 89354096  
Tel Negocio: 89354096  
Tel Celular: 89354096  
Fax Tel: 89354096  
Otro Tel: 89354096  
Dirección Email: lanchia@hotmail.com  
Dirección Email2 :  
Cédula Jurídica :





Fax Tel : 89354096

Otro Tel : 89354096

Dirección Email : lanchia@hotmail.com

## Informe del Cálculo

## Mano de Obra Hoja/Mecánica.

T.Base 10 UT = 1 HR. Precio = \$13.500,00/HR

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	UT
SN	VEHIC.CPL.:MEDIR	5,0
SN	CONVERG.DEL.ALINER	1,0
SN	BUMPER DEL:D+M	6,0
SN	COMPONENTES BUMPER:D+M	13,0
SN	AMBOS FAROL ANTINEB.:D+M	1,0
SN	AMBOS FAROL:D+M	2,0
SN	FAROL:AJUST.	2,0
SN	TAPA MOTOR :SUST.	6,0
	INCLUYE:TAPA MOTOR :D+M	0,0
	COMPONENT.:ACONDIC.O SUST.	0,0
SN	TAPA MOTOR:AJUST.	3,0
SN	GUARDABARRO L:D+M	9,0
	(BUMPER DESMONT.)	0,0
	INCLUYE:FAROL GUARDABARRO	0,0
	Y RUEDA:D+M	0,0
SN	PUERTA D.L.:D+M	4,0
SN	TAPICE.PUERTA D.L.:D+M	2,0
SN	LLAVIN CERRAD.PUERTA D.L.:D+M	5,0
SN	VIDRIO PUERTA D.L.:D+M	2,0
SN	EMPQ.DL.EXT.L:D+M	1,0
SN	MANIJA EXT.PUERTA D.L.:D+M	3,0
SN	ESP.LATER.L:D+M	1,0
SN	EMPAQUE MARC.PUER. D.L.:D+M	2,0
SN	VIDRIO ESPEJO LATER.L:D+M	1,0
SN	COB.ESP.LATER.L:D+M	1,0
SN	EMPAQUE MARC.PUER. TR.L:D+M	2,0
SN	TAPICE.PUERTA TR.L:D+M	3,0
SN	MANIJA EXT.PUERTA TR.L:D+M	3,0
SN	SOP.MANIJA PUERTA TR.L:D+M	1,0
SN	EMPQ.TR.EXT.:D+M	1,0
SN	MOLD.ESTRIBO L:D+M	3,0
SN	ARO D.L.:D+M	1,0
SN	LLANTA D.L.:D+M	2,0
SN	LLANTA D.L.:BALANCEAR	1,0
SN	DISCO FRENO D.L.:D+M	1,0
SN	NABO SU.BUJE D.L.:D+M	6,0
	(LLANTA DESMONT.)	0,0
SN	NABO SUS.D.L.:D+M	3,0
SN	TUERETA L:D+M	3,0
SN	AMORTIG.D.L.:D+M	4,0
SN	AMORTIG.D.L.:D+M TRAB.ADIC.	2,0
SN	RESORT.SUSPENS.D.L.:D+M	1,0
SN	BARRA CEN.DIR.L:D+M	5,0
	(LLANTA DESMONT. SIN CONVERG.:AJUST.)	0,0
SN	BARRA CEN.DIR.D.:D+M	5,0
	(LLANTA DESMONT. SIN CONVERG.:AJUST.)	0,0
0475	BISAGRA LTAPA MOTOR REPARAR	3,0 *
0476	BISAGRA D.TAPA MOTOR REPARAR	3,0 *
1481	PUERTA DELL REPARAR	80,0 *
1487	BISAGR.SP.PUER.D.L. REPARAR	3,0 *
1495	BISAGR.INF.PUER.D.L. REPARAR	3,0 *
1745	COB.ESPEJO LATER.L. REPARAR	10,0 *



2207	MOLDURA ESTRIBO L.REPARAR	10,0 *
1000	RELLENAR Y LIMAR 200305144639079	3,0 *
7300	VERIFICAR CARCASA DIREC.CPL.	0,0
<b>Total Unidades de Trabajo</b>		<b>232,0</b>
<b>Total M.O. Hojal/Mecánica</b>		<b>€313.200,00</b>

**PINTURA**

T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = €13.500,00/HR

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	UT
	-BICAPA PERLADO	
LE 0283	BUMPER DELANTERO PINT.SUST.NIVE.JV 4	19,0
LE 0471	TAPA MOTOR PINT.SUST.NIVE.JV 4	26,0
LE 0741	GUARDABARRO L.PINT.SUST.NIVE.JV 4	9,0
LI 1481 (-)	PUERTA DELL.PINT.REPAR.ST JV 2	14,0
LI 1745 (-)	COB.ESPEJO LATER.L.PINT.REPAR.ST JV 2	8,0
SN (-)	PUERTA TRAL.PINT.SUPERF.NIVE.JV	10,0 *
SN (-)	COB.GANCHO REMOL.DEL PAINTING	1,0 *
SN (-)	BISAGRA LTAPA MOTOR PAINTING	2,0 *
SN (-)	BISAGRA D.TAPA MOTOR PAINTING	2,0 *
1000 (+)	200305144639098 LIJADO Y PULIDO	15,0 *
1000 (+)	200306161300143 MOLD PARAL A LH	8,0 *
1000 (+)	200305144639088 ENMASCARAR	5,0 *
SN (-)	BISAGR.SP.PUER.DLL PAINTING	2,0 *
SN (-)	BISAGR.INF.PUER.DLI PAINTING	2,0 *
SN (-)	MOLDURA ESTRIBO L PAINTING	5,0 *
SN	TIEMPO ADIC.PARA TODAS PIEZAS	15,0
<b>Total Unidades de Trabajo</b>		<b>143,0</b>
<b>Total M.O. Pintura 14,3 HRS.</b>		<b>€193.050,00</b>

**PIEZAS SUSTITUIDAS**

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	PartDev	Precio
283	BUMPER DELANTERO	10097513		€0,00
317	SOP.EXT.LBUMPER	10054845		€0,00
349	MOLD.INF.PARRILLA	10053627		€0,00
379	REJIL.INF.BUMPER DL.	10097052		€0,00
395	MOLD.LBUMPER DEL.	10053630		€0,00
411	MOLDURA PARRILLA	10063155		€0,00
471	TAPA MOTOR	10059980		€0,00
561	FAROL PRINCIP.LCPL.	10038976		€0,00
655	MOLD.LUZ ANTINEB.L.	10053637		€0,00
657	COB.LBUMPER DEL.	10053641		€0,00
659	MOLD.INF.GUARDAB.L.	10053633		€0,00
695	FAROL ANTINEB.LDLI	10038980		€0,00
741	GUARDABARRO L	10059579		€0,00
745	EMP.TR.GUARDAB.DLI	10054928		€0,00
841	FORR.PLAST.GUAR.DLI	10097025		€0,00
843	MOLD.PASARUEDA DLI.	10037121		€0,00
1737	ESPEJO LATERAL L	10043529		€0,00
7053	TIJERETA L	10072310		€0,00
7077	AMORTIGUADOR DELL.	10039821		€0,00
7081	NABO SUSPENS.DEL.L	10091214		€0,00





7131	BOCINA RUEDA DELL	30004451	€0,00
7177	BOCINA RUEDA DELL	30004452	€0,00
7201	ARO RUEDA DELL	30009833	€0,00
7203	VALVULA PRESION DLJ	13H2261	€0,00
7227	LLANTA DELL	185/70 R 14	€0,00
7277	VARILBARESTAB.DLJ	30003601	€0,00
7306	JGO.BARRAS DIREC.	10163486	€0,00
7311	ROTULA LDIRECC.	10043992	€0,00
8783	AISLANTE MOTOR	10077890	€0,00
1000	MOLD PARAL A LH	200305142817904	€0,00
1000	CALCA BANDERA GUARD	200305142817895	€0,00
1000	4 PREN FORR PLS DL I	200305142817967	€0,00
1000	8 PREN MOLD PARAL A	200305142817913	€0,00
1000	6 PREN TAPIC PT TR I	200305142817985	€0,00
1000	8 PREN BUMP DEL	200305142817958	€0,00
1000	FAROL SEN RETROVLH	200305142817922	€0,00
1000	6 PREN TAPIC PT DL I	200305142817976	€0,00

Ahorro €0,00

Sub Total €0,00

Descuento en el Total (0.0 %) €0,00

Total Piezas €0,00

Este expediente contiene piezas sin precio

\* = Posición dada por el usuario

#### OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.

1000 OVATION 195 55R16 200305142817931 MICROLABRADO 195 200305142817940 MOLDURA GRIS 200305142817868 MOLDURA PASARRUEDA 200305142817877 DEL 200305142817886 GUIA PLASTICA 200305142817858 ROLL 200305142817949



## Códigos Opcionales Activos

### Código Opcional Descripción Valor Tipo

\* Códigos opcionales inactivos

## RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS			00,00
<b>TOTAL PIEZAS</b>			<b>00,00</b>
<b>M.O. HOJAL/MECÁNICA</b>	<b>T.BASE 10 UT = 1 HR</b>		
TOTAL 226 UT X @13.500,00/HR			<b>305.100,00</b>
Alineación 6 UT			<b>8.100,00</b>
<b>TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA</b>			<b>313.200,00</b>
<b>PINTURA</b>	<b>T.BASE 10 UT = 1 HR</b>		
IMPORTE M.O.	143,00 UT X @13.500,00/HR		<b>193.050,00</b>
MATERIAL PINTURA	0,00 %		<b>0,00</b>
<b>TOTAL PINTURA</b>			<b>193.050,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>506.250,00</b>
Total sin IVA			<b>506.250,00</b>
IVA @13%			<b>65.812,50</b>
Total con IVA			<b>572.062,50</b>
GRAN TOTAL			<b>572.062,50</b>

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora



## Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:

05/03/2020 02:02 p.m.

Autor:

Erick Flores Ramirez

Encabezado:

DESCRIPCION DEL ASEGURADO

Descripción:

VENIA SALIENDO DE CASA Y SUBIENDO UNA INCLINACION LA LUZ DEL SOL ME PEGABA EN EL PARABRISAS Y COLISIONE CON UNA MOTO

NO AUTORIZADO