

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | | Rapport de Maintenance | | | ENR-MAINT-22 06/01/2023 | | |
| Type | Enregistrement | Version | A | Pagination | 1 / 3 | Mise à jour le | 04/03/2025 |

20250506 R/M Préventif L118 Polisseuse Presi Mecatech 334 6YMT 532 WO

---- Détails de l'intervention ----

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Site Intervention : | Lidec |
| Identifiant Machine : | 6 YMT 532 WO |
| Heures Machine : | |
| Nom du Technicien : | Tom |
| Type d'intervention : | Préventif |
| N° de demande : | 0000 |
| Date d'intervention : | 06-05-2025 |
| Durée de l'intervention : | 0h30 |
| détail des Heures si >7H et >1 tech.: | 0h30 tom |

---- Opérations ----

1. ****Démarrer l'appareil et contrôler l'absence de fuite d'air****

Pas de présence de fuite d'air

2. ****Démarrer l'appareil, mettre en fonctionnement l'arrosage et contrôler l'absence de fuite d'eau, à l'arrosage et à l'évacuation.****

Pas de présence de fuite d'eau


3. ****Contrôler le fonctionnement de l'arrêt d'urgence****

L'arrêt d'urgence fonctionne

--- Photos ---

| | |
|--|--|
| | |
| | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---|------------|-------|-----------------------------------|------------|
|  | | Rapport de Maintenance | | | | ENR-MAINT-22 06/01/2023 | |
| Type | Enregistrement | Version | A | Pagination | 1 / 3 | Mise à jour le | 04/03/2025 |

| | |
|--|-----------|
| Visa Armitec: Demaillet Marc | Visa EDF: |
|  | |