

		Rapport de Maintenance			ENR-MAINT-22 06/01/2023		
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

20250408 RIM Modification Rectifieuse SOMAB KGS 84 AHD

---- Détails de l'intervention ----


Site Intervention : Atelier Bélliparc
Identifiant Machine : 6 YUS F45 WO
Heures Machine :
Nom du Technicien : Tom
Type d'intervention : Modification
N° de demande :
Date d'intervention : 08-04-2025
Durée de l'intervention : 2h
détail des Heures si >7H et >1 tech.: 2h tom

---- Opérations ----

Descriptif de la modification

Reprendre le chemin de câble d'alimentation électrique. Celui-ci a été posé fixe ce qui bride ses mouvements lors du fonctionnement de la machine. Couper le chemin de câble pour le rendre libre, modifier la fixation du câble pour permettre le mouvement. Test avec usineur,

— Photos —



		Rapport de Maintenance				ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

--	--

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
